

Mikrofilmverzeichnis

Baureihe 02

Bauart: 2'C1'h4v
 Gattung:
 Abteilung: TD I
 Bestand: 200 Dampflokbau Inland

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Michael Bergmann
 Stand: 01.05.2018



**HENSCHEL-MUSEUM
 +
 SAMMLUNG e.V.**

Wolfhager Straße 109 · D-34127 Kassel
 Tel.: 0561 / 80 17 250
 Info@henschel-museum.com
 www.henschel-museum.com

Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 2.01 Bl.018	Kesselanordnung	in Bearbeitung	94513	a
Fld 2.01 Bl.018	Kesselanordnung	in Bearbeitung	94513	b
2.03	Kümpelbleche	in Bearbeitung	94514	
2.08	Nietschrauben zum Kessel	erfasst	23244	
2.09	Laschenenden zum Kessel	in Bearbeitung	94515	
2.10	Nietverbindung	in Bearbeitung	94516	
2.11	Feuerbüchse	in Bearbeitung	94517	
2.13	Rohrteilung der Rauchkammerrohrwand	erfasst	23193	
2.14	Heizrohre	erfasst	23245	
2.19	Bodenring	in Bearbeitung	94518	
2.20	Feuerlochring	erfasst	23246	
2.22	Dom	erfasst	94763	1
2.28	Stehbolzen	in Bearbeitung	94519	
2.30	Deckenstehbolzen	in Bearbeitung	94520	
2.32	Blechanker an der Stehkesselrückwand	in Bearbeitung	94521	
2.34	Blechanker an der Rauchkammerrohrwand	in Bearbeitung	94522	
2.35	Versteifung am Stehkesselmantel	erfasst	23194	
2.36	Queranker	erfasst	23247	
2.39	Querankeruntersätze	in Bearbeitung	94523	a
2.39	Querankeruntersätze	in Bearbeitung	94523	b
2.44	Bügelanker	in Bearbeitung	94524	
2.46	Bodenanker	in Bearbeitung	94525	
2.49	Befestigungsplatten am Kessel	in Bearbeitung	24248	
2.49	Befestigungsplatten am Kessel	erfasst	23249	
2.50	Befestigungsplatten am Kessel für hinterer Pendelbleche	erfasst	23250	
3.01	Stehkesselträger	in Bearbeitung	94526	
3.05	Schlingerstück	in Bearbeitung	94527	
3.07 u. 9.26	Schmierung des Schlingerstückes	erfasst	23251	
3.12	Feuerschirm	in Bearbeitung	94528	
3.13	Feuerschirmträger	erfasst	23252	
3.14	Rostanordnung	in Bearbeitung	94529	
3.15	Roststäbe	erfasst	94763	2
3.16	Kipproststäbe	erfasst	23253	
3.18	Rostbalken und Träger	in Bearbeitung	94530	
3.19	Teile zum Kipprost	erfasst	94764	2
3.21	Vordere Welle mit Hebel zum Kipprost	in Bearbeitung	94531	
3.22	Spindel zum Kipprost	erfasst	23254	
3.31	Waschlukn mit Deckel	erfasst	23195	
3.34	Waschlukn mit Pilz	in Bearbeitung	94532	
3.41	Regleranordnung	erfasst	94754	
3.43	Ventilregler	in Bearbeitung	94533	
3.45	Reglerknierohr	in Bearbeitung	94534	a
3.45	Reglerknierohr	in Bearbeitung	94534	b
3.46	Reglerträger im Dom	in Bearbeitung	94535	
3.47	Reglerrohr	erfasst	94764	1
3.48	Reglerstopfbuchse	in Bearbeitung	94536	
3.49	Reglerwelle und Teile	erfasst	94765	2
3.50	Reglerhandhebel	erfasst	23255	
3.51	Halter für Reglerwelle	erfasst	23256	
3.54	Rohre im Kessel	in Bearbeitung	94537	a
3.54	Rohre im Kessel	in Bearbeitung	94537	b
3.55	Träger und Rohrhalter im Kessel	in Bearbeitung	94538	a
3.55	Träger und Rohrhalter im Kessel	in Bearbeitung	94538	b
3.57	Untersatz zum Sicherheitsventil	erfasst	23196	
3.58	Untersatz zum Wasserstandsanzeiger	in Bearbeitung	94539	
3.60	Untersatz zum Dampfentnahmestutzen	erfasst	23197	
3.63	Untersatz zum Kesselablaßventil	in Bearbeitung	94540	
3.65	Untersatz für Reglerstopfbuchse	erfasst	23257	
3.70	Sonstige Untersätze zum Kessel	in Bearbeitung	94541	
4.01 und 23.02	Kesselausrüstungs- und Führerstandsanordnung	in Bearbeitung	94542	a
4.01 und 23.02	Kesselausrüstungs- und Führerstandsanordnung	in Bearbeitung	94542	b
4.02	Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	94543	a
4.02	Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	94543	b



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
4.04	Strahlpumpe	in Bearbeitung	23258	
4.05 und 26.02	Strahlpumpendampfventil und Dampfheizventil	in Bearbeitung	94544	
4.09	Speisewasserkupplung	in Bearbeitung	94545	
4.13	Kesselspeiseventil	in Bearbeitung	94546	
4.14	Stutzen zum Kesselspeiseventil	erfasst	23198	
4.17 und 25.37	Kesselablaßventil	erfasst	94765	1
4.20	Sicherheitsventil	erfasst	94766	2
4.24	Dampfpfeife	in Bearbeitung	94547	
4.28	Wasserstandsanzeiger	in Bearbeitung	94548	
4.31	Wasserstandsschutz	erfasst	94766	1
4.31	Wasserstandsschutz	erfasst	23199	
4.36 und 4.38	Druckmesser, Eichdruckmesser-Hahn und Stutzen	erfasst	94767	2
4.40	Ferndruckmesser und Stutzen	in Bearbeitung	94549	
4.41	Fernthermometer und Stutzen	in Bearbeitung	94550	a
4.41	Fernthermometer und Stutzen	in Bearbeitung	94550	b
4.42	Dampfventil zum Hilfsbläser	in Bearbeitung	94551	
4.46	Vereinigter Aschkasten-, Rauchkammer- und Kohlenspritzhahn	in Bearbeitung	94552	
4.47	Ablaßhähne	erfasst	94767	1
4.51	Flansche zur Rohrleitung	in Bearbeitung	23259	
4.52	Stutzen und Verschraubungen zur Rohrleitung	erfasst	23260	
Fld 4.55 Bl.01	Anordnung und Rohrleitung für Strahlpumpe	in Bearbeitung	94553	a
Fld 4.55 Bl.01	Anordnung und Rohrleitung für Strahlpumpe	in Bearbeitung	94553	b
4.56	Rohrhalter für Strahlpumpenleitung	in Bearbeitung	94554	
5.02	Rauchkammerausrüstungsanordnung	in Bearbeitung	94555	a
5.02	Rauchkammerausrüstungsanordnung	in Bearbeitung	94555	b
5.05	Rauchkammerstrebe	in Bearbeitung	94556	
5.06	Schornstein	in Bearbeitung	94768	1
5.09	Schornsteinaufsatz	erfasst	23261	
Fld 5.11 Bl.01	Einströmzweigrohr, Einströmkrümmer	erfasst	23200	
5.12	Dampfein- und Ausströmrohr	erfasst	23201	
Fld 5.13 Bl.02	Flansche zu den Dampfein- und ausströmrohren	in Bearbeitung	94768	2
5.15	Blasrohr	erfasst	94769	2
5.17	Ausströmzweigrohr, Ausströmkrümmer	erfasst	94769	1
5.22	Hilfsbläser und Teile	in Bearbeitung	94557	
5.23	Funkenfänger	in Bearbeitung	94558	
5.25	Teile zum Funkenfänger	erfasst	94770	2
5.27	Rauchkammerspritzrohr und Teile	in Bearbeitung	94559	
5.28	Paßbleche	erfasst	94770	1
5.29	Rauchkammerboden	in Bearbeitung	94560	
5.30	Rauchkammerbodenschutz	in Bearbeitung	94561	
5.31	Rauchkammertür	in Bearbeitung	94562	
5.32	Gußteile zur Rauchkammertür	erfasst	94771	2
5.33	Schmiedeteile zur Rauchkammertür	in Bearbeitung	94563	
5.36	Verschluß zur Rauchkammertür	in Bearbeitung	94564	
5.39	Entwässerungsstutzen	in Bearbeitung	23202	
5.41	Tritt an der Rauchkammer	in Bearbeitung	94565	
5.42	Handstangen an der Rauchkammer	erfasst	23203	
5.46	Einpolterungen in der Rauchkammer	in Bearbeitung	94566	
6.02	Überhitzerrohre	in Bearbeitung	94755	
6.03	Überhitzerrohrkappen	erfasst	23262	
6.04	Dampfsammelkasten	in Bearbeitung	94567	
6.06	Rohrflansche und Teile	erfasst	23263	
6.07	Träger zum Dampfsammelkasten	erfasst	23204	
7.01	Aschkasten	in Bearbeitung	94568	a
7.01	Aschkasten	in Bearbeitung	94568	b
7.03	Aschkastenbleche	in Bearbeitung	94569	
7.04	Aschkastenswinkel	erfasst	94771	1
7.05	Vordere Aschkastenklappe	erfasst	23205	
7.09	Hintere Aschkastenklappe	erfasst	94772	2
7.11	Teile zum Aschkasten	erfasst	23264	
7.15	Aschkastensfunkenfänger	erfasst	23206	
7.16	Aschkastenreinigungsklappe	erfasst	23207	
7.17	Aschkastenbodenklappe	in Bearbeitung	94570	
7.20	Aschkastenspritzrohr und Teile	erfasst	94756	
8.01	Rahmenanordnung	in Bearbeitung	94572	a
8.01	Rahmenanordnung	in Bearbeitung	94572	b
Fld 8.03 Bl.01	Rahmenstoßschablone	in Bearbeitung	94571	a
Fld 8.03 Bl.01	Rahmenstoßschablone	in Bearbeitung	94571	b
8.04	Rahmenbohrschablone	in Bearbeitung	94573	a
8.04	Rahmenbohrschablone	in Bearbeitung	94573	b
8.05	Rahmenschnitte	in Bearbeitung	94574	
8.10	Rahmenverbindung	in Bearbeitung	94575	
Fld 8.18 Bl.02	Rahmenstreben	erfasst	23208	
8.19	Rahmenverbindung am Bremszylinder	in Bearbeitung	94576	
8.21	Zylinderverbindung	in Bearbeitung	94577	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
8.26	Kesselpendelbleche	in Bearbeitung	94578	
8.29	Gleitbahnträger	in Bearbeitung	94579	
8.32	Innerer Gleitbahnträger	in Bearbeitung	94580	
8.33	Vorderer Bahnräumer	erfasst	23209	
8.37	Verbindung zwischen Zylinder und Gleitbahnträger	erfasst	94772	1
9.01	Vorderer Pufferträger	in Bearbeitung	94581	
9.05	Kümpelbleche zu den Pufferträgern	erfasst	94773	2
9.08	Griffe auf den Pufferträgern	erfasst	23266	
9.09	Tritt an den Pufferträgern	erfasst	23265	
9.11	Kupplergriffe	erfasst	23210	
Fld 9.20 Bl.02	Kuppelkastenordnung	in Bearbeitung	94582	
Fld 9.22 Bl.03	Teile zum Kuppelkasten	erfasst	94773	1
9.25	Abtropfblech zu den Stoßpuffern	erfasst	23211	
10.01	Kuppelkastenordnung zwischen Lok und Tender	in Bearbeitung	94583	a
10.01	Kuppelkastenordnung zwischen Lok und Tender	in Bearbeitung	94583	b
10.04	Haupt- und Notkuppelbolzen	erfasst	94774	2
10.06	Haupt- und Notkuppelpeisen	in Bearbeitung	94584	
10.08	Stoßpufferplatte	in Bearbeitung	94585	
10.11	Zughakenanordnung	erfasst	23267	
10.14 und 17	Zughaken	in Bearbeitung	94586	a
10.14 und 17	Zughaken	in Bearbeitung	94586	b
10.20-21	Vordere und hintere Zughakenführung	erfasst	94774	1
10.26	Puffer	in Bearbeitung	94587	
10.31	Schraubenkupplung	in Bearbeitung	94588	
10.32	Sicherheitskupplung	in Bearbeitung	94589	
10.39	Puffer und Zughakenfeder	in Bearbeitung	94590	
10.43	Spannvorrichtung	in Bearbeitung	94591	
11.02	Federbund	erfasst	94775	2
11.04-05	Tragfeder für Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	23268	
11.12	Federspannschrauben	in Bearbeitung	94592	
11.13	Federspannschraubenträger	erfasst	23212	
11.16	Längsausgleichhebel und Träger	in Bearbeitung	94593	
11.18	Längsausgleichhebel und Träger	in Bearbeitung	94594	
11.22	Winkelausgleichhebel	in Bearbeitung	94595	
12.02	Treibradsatz	in Bearbeitung	94596	a
12.02	Treibradsatz	in Bearbeitung	94596	b
12.04	Kuppelradsatz	in Bearbeitung	94597	
12.06	Laufwheelsatz, vorderer	erfasst	94775	1
12.07	Laufwheelsatz, hinterer	erfasst	94776	2
12.08	Treibzapfen	in Bearbeitung	94598	
12.09	Kuppelzapfen	erfasst	94776	1
12.10	Gegenkurbel	in Bearbeitung	94599	
12.18	Kuppelachslager	in Bearbeitung	94600	a
12.18	Kuppelachslager	in Bearbeitung	94600	b
12.23	Achslagergehänge	erfasst	23213	
12.25	Achslagerdeckel für Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	94757	
12.30	Schmierpolster	erfasst	94758	
12.32	Achslagerführung und Stellkeil	in Bearbeitung	94601	
12.33	Achslagerführung und Stellkeil	in Bearbeitung	94602	
Fld 12.38 Bl.03	Achsgabelsteg für Treibradsatz	in Bearbeitung	94603	
12.40	Achsgabelsteg für Kuppelradsatz	in Bearbeitung	94604	
12.47	Teile zur Achslagerschmierung	erfasst	94777	2
13.01	Drehgestellanordnung	in Bearbeitung	94605	
13.02	Stoßschablone zum Drehgestellrahmen	erfasst	23269	
13.03	Bohrschablone zum Drehgestellrahmen	erfasst	23270	
13.04	Drehgestellrahmen	in Bearbeitung	94606	
13.05	Winkel zum Drehgestell	erfasst	23271	
13.07	Tragfedern	erfasst	23272	
13.08	Federbund	erfasst	23214	
13.10	Federgehänge	erfasst	94777	1
13.11	Federbügel und Druckplatte	in Bearbeitung	94607	
13.14	Ausgleichhebel und Träger	in Bearbeitung	94608	
13.16	Drehzapfen und Lager	in Bearbeitung	94609	
13.19	Teile zur Rückstellvorrichtung	erfasst	23273	
13.20	Rückstellfeder	erfasst	94778	2
13.22	Anschlag zum Drehgestell	erfasst	23274	
13.24	Achslager	in Bearbeitung	94610	
13.25-26	Achslagerführung und Achsgabelsteg	in Bearbeitung	94611	
13.27	Achslagerdeckel	erfasst	94778	1
13.28	Schmierpolster	erfasst	23215	
13.29	Teile zur Achslagerschmierung	in Bearbeitung	94612	
13.65	Lenkachsordnung	in Bearbeitung	94613	
13.68	Achslager hinten	in Bearbeitung	94614	a
13.68	Achslager hinten	in Bearbeitung	94614	b
13.68	Achslagergehäuse	in Bearbeitung	94615	a



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
13.68	Achslagergehäuse	in Bearbeitung	94615	b
13.70	Achslagerdeckel	erfasst	94779	2
13.72	Schmierpolster	in Bearbeitung	94780	1
13.73	Teile zur Achslagerschmierung	erfasst	94779	1
13.74	Achslagerführung	in Bearbeitung	94616	
13.75	Achsgabelsteg	in Bearbeitung	94781	1
13.76	Achslagergehäuse	in Bearbeitung	94617	
13.78	Tragfeder	erfasst	23275	
13.79	Federbund	erfasst	23216	
13.82	Rückstellfeder	erfasst	23217	
13.85	Teile zur Rückstellvorrichtung	in Bearbeitung	94618	
13.89	Schmiergefäße	in Bearbeitung	94619	
Fld 14.01 Bl.05	Laufblechanordnung	in Bearbeitung	94620	a
Fld 14.01 Bl.05	Laufblechanordnung	in Bearbeitung	94620	b
Fld 14.02 Bl.04	Schnitte zum Laufblech	in Bearbeitung	94621	a
Fld 14.02 Bl.04	Schnitte zum Laufblech	in Bearbeitung	94621	b
Fld 14.03 Bl.05	Bleche zum Laufblech	in Bearbeitung	94622	
Fld 14.04 Bl.04	Winkel zum Laufblech	in Bearbeitung	94623	
14.05 u. 07	Klappe im Laufblech, Mannloch zum inneren Triebwerk	in Bearbeitung	94780	2
Fld 14.08 Bl.01	Tritt zum Mannloch	in Bearbeitung	94624	
Fld 14.09 Bl.05	Laufblechträger	in Bearbeitung	94625	
14.11	Seitliche Tritte vorn	in Bearbeitung	94626	
15.01	Führerhaus	in Bearbeitung	94627	
Fld 15.03 Bl.04	Führerhausschnitte	in Bearbeitung	94781	2
15.05	Führerhausbleche	in Bearbeitung	94628	
15.06	Führerhauswinkel	in Bearbeitung	94782	1
15.08	Holzbedachung	in Bearbeitung	94629	
15.09	Holzversteifung	erfasst	23276	
15.10	Führerhausbodenbelag	in Bearbeitung	94630	
15.12	Führerhausseitentür	in Bearbeitung	94631	
15.16	Drehfenster in der Führerhausvorderwand	in Bearbeitung	94632	
15.22	Schiebefenster	in Bearbeitung	94633	
15.27	Fensterschirm	in Bearbeitung	94634	
15.29	Seitliches Schutzfenster	in Bearbeitung	94635	
15.30	Lüftungsaufsatz	in Bearbeitung	94636	
15.31	Lüftungsklappe	in Bearbeitung	94782	2
15.32	Teile zur Lüftungsklappe	in Bearbeitung	94637	
15.36	Handstangen und Griffe	erfasst	23218	
15.40	Haken zum Abheben des Führerhauses	erfasst	23277	
15.40	Haken zum Abheben des Führerhauses	erfasst	23278	
15.40	Haken zum Abheben des Führerhauses	erfasst	23279	
15.42	Führerhauslaterne und Befestigung	erfasst	23219	
15.48	Tritt an der Stehkesselrückwand	erfasst	23280	
15.51	Sitze	in Bearbeitung	94638	
15.52	Rückenpolster	erfasst	23281	
15.54	Abschlußbleche	erfasst	94783	
15.54	Abschlußbleche mit Führungen und Paßbleche	in Bearbeitung	94639	
17.02	Sandkasten	in Bearbeitung	94640	
17.05	Teile zum Sandkasten	in Bearbeitung	94641	
17.08	Hahn zum Sandstreuer	erfasst	94784	2
17.10	Teiel zum Luftsandstreuer	erfasst	94784	1
17.13	Sandrohre	erfasst	23220	
17.15	Halter und Verschraubungen zu den Sandrohren	erfasst	23281	
17.17	Tritt zum Sandkasten	in Bearbeitung	94642	a
17.17	Tritt zum Sandkasten	in Bearbeitung	94642	b
17.32	Wärmekasten	in Bearbeitung	94643	
18.01	Kesselbekleidung	in Bearbeitung	94644	a
18.01	Kesselbekleidung	in Bearbeitung	94644	b
18.04	Teile zur Kesselbekleidung	in Bearbeitung	94645	
18.06	Lukenbekleidung	in Bearbeitung	94646	
18.08	Dombebekleidung	in Bearbeitung	94647	
Fld 18.13 Bl.04	Zylinderbekleidung	in Bearbeitung	94648	a
Fld 18.13 Bl.04	Zylinderbekleidung	in Bearbeitung	94648	b
18.15	Wärmeschutzmatten für die Zylinder	erfasst	23283	
18.16	Einpolterungen zur Zylinderbekleidung	erfasst	94785	2
18.18	Zylinderdeckelbekleidung	erfasst	23284	
Fld 18.19 Bl.01	Vordere Abschlußbleche	in Bearbeitung	94786	1
18.25	Vorwärmerbekleidung	in Bearbeitung	94649	
18.26	Schlamm-sammlerbekleidung	erfasst	23285	
18.27	Schmierrohrbekleidung	in Bearbeitung	94650	
18.35	Druckausgleicherbekleidung	in Bearbeitung	94651	
18.351	Druckausgleicherbekleidung	in Bearbeitung	94652	
18.38	Bekleidung für Dampfentnahmestutzen	erfasst	94785	1
18.40	Bekleidung für Rohre mit Wärmeschutz	in Bearbeitung	94653	
19.02	Zylinder	in Bearbeitung	94654	a



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
19.02	Zylinder	in Bearbeitung	94654	b
19.03	Zylinder N.D.	in Bearbeitung	94655	a
19.03	Zylinder N.D.	in Bearbeitung	94655	b
19.051	Schieberbuchse	in Bearbeitung	94656	
19.07	Paßstücke zum Zylinder	erfasst	23221	
19.10-11	Vorderer und hinterer Ausströmkasten	in Bearbeitung	94657	
19.14	Vorderer Zylinderdeckel	in Bearbeitung	94658	
19.15	Vorderer Zylinderdeckel Ø 720	in Bearbeitung	94659	
19.17	Hinterer Zylinderdeckel Ø 460	in Bearbeitung	94660	
19.21	Vorderer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94661	
Fld 19.22 Bl.01	Vorderer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94662	
19.24	Hinterer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94663	a
19.24	Hinterer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94663	b
19.25	Hinterer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94664	a
19.25	Hinterer Schieberkastendeckel	in Bearbeitung	94664	b
19.26	Verbinder mit Flansch	in Bearbeitung	94665	
19.27	Einströmkästen zum Niederdruckzylinder	erfasst	94787	2
19.28-29	Vordere und hintere Kolbenstangenstopfbuchse	in Bearbeitung	94666	
19.31	Hinterer Schieberstangenstopfbuchse	erfasst	94787	1
19.42	Druckausgleicher Ø 120	in Bearbeitung	94667	a
19.42	Druckausgleicher Ø 120	in Bearbeitung	94667	b
19.421	Druckausgleicher Ø 80	in Bearbeitung	94668	a
19.421	Druckausgleicher Ø 80	in Bearbeitung	94668	b
19.43	Einzelteile für die Rohrleitung zum Druckausgleicher	erfasst	94788	2
19.44	Zylinderventil	erfasst	23286	
19.47	Zylinderentwässerungsleitung	in Bearbeitung	94669	
19.48	Teile zur Zylinderentwässerungsleitung	in Bearbeitung	94670	
19.48	Teile zur Druckausgleicherentwässerung	erfasst	23287	
19.49	Zylindersicherheitsventil	in Bearbeitung	94671	
19.50	Zylindersicherheitsventil klein	in Bearbeitung	94672	
19.52	Sicherheitsventil am Verbinder	in Bearbeitung	94673	
19.54	Stützen und Verschraubungen zum Zylinder	erfasst	23288	
19.58-59	Kolbenstangenschmiergefäß	in Bearbeitung	94674	
19.60	Stützen und Verschraubungen	in Bearbeitung	94675	
19.62	Flansche zum Zylinder	erfasst	23289	
20.02	Kolben mit Stange für Außenzylinder	in Bearbeitung	94676	
20.03	Kolben mit Stange für Innenzylinder	in Bearbeitung	94677	
20.04	Kolbenstangenführung	in Bearbeitung	94678	a
20.04	Kolbenstangenführung	in Bearbeitung	94678	b
20.06-07	Kreuzkopf	in Bearbeitung	94679	a
20.06-07	Kreuzkopf	in Bearbeitung	94679	b
20.11	Treibstange, äußere	in Bearbeitung	94680	a
20.11	Treibstange, äußere	in Bearbeitung	94680	b
20.12	Treibstange, innere	in Bearbeitung	94681	a
20.12	Treibstange, innere	in Bearbeitung	94681	b
20.14	Schmiergefäß zur Treibstange	erfasst	23290	
20.17	Äußere Gleitbahn	in Bearbeitung	94786	2
Fld 20.18 Bl.01	Innere Gleitbahn	erfasst	23222	
20.20	Kuppelstange zwischen 1. und 2. Radsatz	in Bearbeitung	94682	a
20.20	Kuppelstange zwischen 1. und 2. Radsatz	in Bearbeitung	94682	b
20.21	Kuppelstange zwischen 2. und 3. Radsatz	in Bearbeitung	94684	
20.27	Schmiergefäße zu den Kuppelstangen	erfasst	94788	1
21.01	Steuerungsanordnung	in Bearbeitung	94685	
21.03	Steuerungsergebnisse	erfasst	94789	2
21.11	Kreuzkopf- und Schieberstichmaß	erfasst	94759	
21.18	Lagerbock für Schieberbewegungshebel	in Bearbeitung	94686	
21.20	Übertragungswelle für Innensteuerung	in Bearbeitung	94683	a
21.20	Übertragungswelle für Innensteuerung	in Bearbeitung	94683	b
21.21	Schieberschubstange	in Bearbeitung	94687	
21.23	Hängeeisen	erfasst	94790	
21.24	Voreilhebel und Lenkerstange	in Bearbeitung	94688	a
21.24	Voreilhebel und Lenkerstange	in Bearbeitung	94688	b
Fld 21.25 Bl.02	Lenkeransatz am Kreuzkopf	erfasst	94789	1
21.26	Schwinge	in Bearbeitung	94689	
Fld 21.30 Bl.01	Gelenkstange zum Schieberbewegungshebel	erfasst	94791	2
21.31	Schwingenstange	in Bearbeitung	94690	
21.36	Steuerwelle mit Hebel	in Bearbeitung	94691	
21.41	Rückzugfeder zur Steuerung	in Bearbeitung	94692	
21.42	Steuerbock	in Bearbeitung	94693	a
21.42	Steuerbock	in Bearbeitung	94693	b
21.44	Steuerschraube und Teile	in Bearbeitung	94694	
21.46	Steuermutter	erfasst	94791	1
21.47	Ziffernstreifen zur Steuerschraube	erfasst	94792	2
21.49	Steuerrad	in Bearbeitung	94695	
21.50	Steuerstange	in Bearbeitung	94696	a



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
21.50	Steuerstange	in Bearbeitung	94696	b
21.53	Feststellvorrichtung der Steuerschraube	erfasst	23223	
21.54	Steuerstangenführung	in Bearbeitung	94697	a
21.54	Steuerstangenführung	in Bearbeitung	94697	b
21.55	Schmiergefäße und Schmiergefäßdeckel	in Bearbeitung	94698	
21.56	Teile zur Schieberstangenschmierung	erfasst	94792	1
22.01	Bremsgestängeanordnung	erfasst	94760	
22.01	Bremsgestängeanordnung	erfasst	94761	
22.03	Bremsrohranordnung	erfasst	94699	a
22.03	Bremsrohranordnung	erfasst	94699	b
22.04	Schnitte zur Bremsrohranordnung	erfasst	94762	
22.11	Bremswellen mit Hebel	erfasst	23224	
22.13	Bremswellenlager	in Bearbeitung	94793	1
22.23	Bremsbalken, Bremsdreieck	in Bearbeitung	94793	2
22.24	Ausgleichhebel zur Bremse	in Bearbeitung	94700	
22.28	Bremsegehängeträger	erfasst	94701	
22.29	Bremsklotzhängeisen	erfasst	23291	
22.36	Hubbegrenzung	erfasst	94702	
22.37	Bremsklotz	erfasst	94703	
22.39	Rückzugfeder und Teile	erfasst	23292	
22.41	Fangbügel zur Bremse	erfasst	23293	
22.52	Befestigung für Bremszylinder	erfasst	94794	2
22.60	Halter zum Führerbremventil	erfasst	94704	
22.61	Luftpumpendampfventil	erfasst	94794	1
22.63	Schmierpumpe	erfasst	23225	
22.64	Stutzen und Verschraubungen zur Bremsleitung	erfasst	94705	a
22.64	Stutzen und Verschraubungen zur Bremsleitung	erfasst	94705	b
22.65	Bremskupplung mit Halter	erfasst	94706	
22.67	Rohrhalter zur Bremsleitung	erfasst	94707	
22.79	Bremsteile von Auswärts	erfasst	94708	
22.83	Drehgestellbremsanordnung	erfasst	23226	
22.85	Bremsklotzhängeisen	erfasst	23227	
22.86	Stellvorrichtung zum Bremsgehänge	erfasst	23294	
22.87	Bremsegehängeträger	erfasst	23228	
22.89	Bremshebel und Rückzugfeder	erfasst	94795	1
22.90	Bremshebelträger	erfasst	23229	
22.91	Druckstangen	erfasst	94795	2
22.96	Halter zum Hilfsluftbehälter	erfasst	94796	1
22.98	Rohrhalter	erfasst	94796	2
23.03-07	Aschkasten und Aschkastenbodenklappen	erfasst	94709	a
23.03-07	Aschkasten und Aschkastenbodenklappen	erfasst	94709	b
23.09	Zylinderventilzug	erfasst	94710	a
23.09	Zylinderventilzug	erfasst	94710	b
23.10	Führungsbock und Handhebel	erfasst	94711	
23.11	Teile zum Zylinderventilzug	erfasst	94712	a
23.11	Teile zum Zylinderventilzug	erfasst	94712	b
23.14	Pfeifenzug	erfasst	94713	
23.15	Teile zum Pfeifenzug	erfasst	94714	
23.17	Sicherheitsventilzug	erfasst	94715	a
23.17	Sicherheitsventilzug	erfasst	94715	b
23.19	Strahlpumpenzug	erfasst	94797	1
23.23	Hilfsbläserzug	erfasst	94716	
23.35	Zug zum Kesselablaßventil	erfasst	94717	
23.36	Zug zum Luftpumpendampfventil	erfasst	94718	
23.37	Zug zum Speisepumpendampfventil	erfasst	94719	
23.38	Schlamm-schieberzug zum Speisewasserreiniger	erfasst	94720	
23.43	Zug zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	94797	2
23.44	Zug zum Vorwärmdampfventil	erfasst	94721	
23.54	Rohrhalter	erfasst	94798	1
23.57	Handstangen, -stützen und Untersätze	erfasst	94722	
24.01	Halter zur Strahlpumpe	erfasst	94723	
24.02	Halter zur Speisewasserkupplung	erfasst	94798	2
24.04	Laternenstütze am vorderen Pufferträger	erfasst	23230	
24.06	Laternenstütze an der Rauchkammer	erfasst	23295	
24.11	Halter für Druckmesser	erfasst	94799	1
24.12	Halter zum Anstellhahn für Druckausgleicher	erfasst	23296	
24.14	Halter für Ölflaschen	erfasst	23231	
24.20	Zettelhalter	erfasst	23297	
24.23	Nummernschild	erfasst	94724	
24.24	Untersatz für Nummernschild	erfasst	23298	
24.30	Kesselschild	erfasst	23299	
24.31	Gattungsschild	erfasst	23300	
24.32	Eigentumsschild	erfasst	23301	
24.25	Geschwindigkeitsschild	erfasst	23302	
24.39	Wasserstandsmarke	erfasst	94799	2



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
24.46	Verschiedene Anschriftschildchen	erfasst	23303	
25.01	Vorwärmer- und Pumpenanordnung	in Bearbeitung	94725	a
25.01	Vorwärmer- und Pumpenanordnung	in Bearbeitung	94725	b
25.02	Vorwärmer	erfasst	94800	1
25.03	Rohrwand und Stützplatte zum Vorwärmer	erfasst	94726	
25.06	Deckel zum Vorwärmer	erfasst	94727	
25.07	Umschalthahn zum Vorwärmer	erfasst	94728	
25.08	Winkelringe und Stutzen zum Vorwärmer	erfasst	94729	
25.09	Hähne zum Vorwärmer	erfasst	94800	2
25.13	Befestigung des Vorwärmers	erfasst	23232	
25.15	Träger zur Speisepumpe	in Bearbeitung	94801	1
25.18	Flansche zur Rohrleitung für Vorwärmer	in Bearbeitung	94801	2
25.18	Flansche	erfasst	23304	
25.19	Stutzen und Verschraubungen zur Rohrleitung	erfasst	94730	
25.20	Rohrhalter	erfasst	94731	
25.23	Speisepumpe	erfasst	94732	
25.24	Schmierpumpe	erfasst	23233	
25.27	Druckmesser zur Speisepumpe	erfasst	23305	
25.33	Speisewasserreinigeranordnung	erfasst	94733	
25.35	Waschluge seitlich am Kessel	erfasst	23234	
25.36	Schlammstammler	erfasst	94802	1
25.39	Einführungsdüsen	erfasst	94802	2
25.40	Rieselblech zum Speisewasserreiniger	erfasst	94734	
25.41	Verschraubung zum Ablassventil	erfasst	23306	
25.45	Dom für Speisewasserreiniger	erfasst	94803	1
25.46	Schlammabscheider	erfasst	94735	
26.01	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	erfasst	94736	a
26.01	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	erfasst	94736	b
26.03	Druckminderventil	erfasst	94737	
26.04	Umschaltventil zur Dampfheizung	erfasst	94738	
26.05	Krümmen zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	23235	
26.06	Halter für Umschaltventil	erfasst	23236	
26.07	Absperrhahn und Teile	erfasst	94739	
26.09	Flansche	erfasst	23307	
26.10	Rohrverschraubung und Stutzen	erfasst	94803	2
26.11	Dampfahnen zur Speisewasserklg.	erfasst	23308	
26.13	Rohrhalter zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	94741	
26.15	Heizdruckmesser	erfasst	23309	
26.20	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	in Bearbeitung	94740	a
26.20	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	in Bearbeitung	94740	b
26.21	Schnitte zur Schmierpumpenanordnung	erfasst	94742	
26.22	Antrieb zur Schmierpumpe	erfasst	94743	
26.23	Teile zum Schmierpumpenantrieb	erfasst	94746	
26.24	Schmierpumpe	erfasst	94744	a
26.24	Schmierpumpe	erfasst	94744	b
26.25	Träger zur Schmierpumpe	erfasst	94745	a
26.25	Träger zur Schmierpumpe	erfasst	94745	b
26.28	Rohrhalter zur Schmierleitung	erfasst	94747	
26.29	Tropfenzeiger	erfasst	94749	
26.31	Geschwindigkeitsmesseranordnung	erfasst	23237	
26.32	Antrieb des Geschwindigkeitsmessers	erfasst	23238	
26.34	Halter zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	23239	
26.76	Anordnung der Gasbeleuchtung	erfasst	94748	a
26.76	Anordnung der Gasbeleuchtung	erfasst	94748	b
26.78	Teile zur Gasbeleuchtung	erfasst	94804	1
28.01	Verzeichnis der Zubehörteile und Werkzeuge	erfasst	23310	
28.02	Feuengeräte	erfasst	94804	2
28.03	Kohlen- und Schlackenschaufel	erfasst	23311	
28.07	Schraubenschlüssel	erfasst	94750	
28.10	Hakenschlüssel	in Bearbeitung	23240	
28.16	Schlüssel für Achslagerstellkeilschrauben	erfasst	23312	
28.17	Werkzeuge	erfasst	23241	
28.18	Hilfskupplung	erfasst	94751	
28.19	Ölkannen, Eimer und Behälter	erfasst	94805	
28.21	Laternen	erfasst	23242	
28.23	Spreizhölzer	erfasst	23313	
28.25	Signalscheiben	erfasst	23314	
28.28	Rohrpfropfen	erfasst	23315	
28.34	Stangenlagerbeilagen mit Holzkasten	erfasst	94752	
29.05	Kümpelgrobblech	erfasst	94753	
29.09	Feuerbüchse	erfasst	23243	
29.15	Rauchrohre	erfasst	23316	