

## Mikrofilmverzeichnis

## Baureihe 41

Bauart: 1'D1'h2  
 Gattung: G46.18/20  
 Abteilung: TD I  
 Bestand: 200 Dampflokbau Inland

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Michael Bergmann

Stand: 31.07.2019



**HENSCHEL-MUSEUM  
 +  
 SAMMLUNG e.V.**

Wolfhager Straße 109 • D-34127 Kassel

Tel.: 0561 / 80 17 250

info@henschel-museum.com

www.henschel-museum.com

Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 2.01 Bl.045	Kesselanordnung	erfasst	44655	a
Fld 2.01 Bl.045	Kesselanordnung	erfasst	44655	b
Fld 2.07 Bl.034	Abwicklung der Kesselbleche und Nietteilung	erfasst	44656	a
Fld 2.07 Bl.034	Abwicklung der Kesselbleche und Nietteilung	erfasst	44656	b
Fld 2.08 Bl.011	Nietschrauben zum Kessel	erfasst	9064	
Fld 2.09 Bl.021	Kesselaschen	erfasst	44682	
Fld 2.10 Bl.029	Kesselschnitte	erfasst	44683	
Fld 2.11 Bl.022	Feuerbüchse	erfasst	44865	1
Fld 2.13 Bl.024	Rauchkammerrohrwand	in Bearbeitung	8976	
Fld 2.14 Bl.017	Heizrohre	erfasst	9065	
Fld 2.16 Bl.018	Rauchrohre für Stahlfeuerbüchse	erfasst	9066	
Fld 2.19 Bl.029	Bodenring	erfasst	44684	
Fld 2.20 Bl.01	Feuerlochring	erfasst	9067	
Fld 2.22 Bl.03	Dampfdom	erfasst	44865	2
Fld 2.28 Bl.045	Stehbolzen	erfasst	44685	
Fld 2.30 Bl.036	Deckenstehbolzen	erfasst	44686	
Fld 2.32 Bl.018	Blechanker an der Stehkesselrückwand	erfasst	44687	
Fld 2.34 Bl.018	Blechanker an der Rauchkammerrohrwand	in Bearbeitung	8977	
Fld 2.35 Bl.08	Versteifung am Stehkesselmantel	in Bearbeitung	8978	
Fld 2.36 Bl.018	Queranker und Untersätze	in Bearbeitung	8979	
Fld 2.44 Bl.032	Bügelanker	in Bearbeitung	8980	
Fld 2.46 Bl.06	Bodenanker für Stahl-Feuerbüchse	in Bearbeitung	8981	
Fld 2.49 Bl.016	Befestigungsplatten am Kessel für Pendelbleche	erfasst	9068	
Fld 3.01 Bl.021	Stehkesselträger	erfasst	44688	
Fld 3.05 Bl.01	Schlingerstück	erfasst	40490	1
Fld 3.07 Bl.01	Schmierung des Schlingerstückes	in Bearbeitung	2734	
Fld 3.08 Bl.01	Feuertür	erfasst	1219	
Fld 3.10 Bl.02	Blendschirm an der Feuertür	in Bearbeitung	8982	
Fld 3.12 Bl.018	Feuerschirm	verschollen	?	
Fld 3.13 Bl.015	Feuerschirmträger	erfasst	1220	
Fld 3.14 Bl.025	Rostanordnung	erfasst	40491	2
Fld 3.15 Bl.01	Roststäbe	in Bearbeitung	8983	
Fld 3.18 Bl.021	Rostbalken und Träger	in Bearbeitung	44689	
Fld 3.19 Bl.015	Teile zum Kipprost	in Bearbeitung	8984	
Fld 3.21 Bl.017	Vordere Welle mit Hebel zum Kipprost	in Bearbeitung	44690	
Fld 3.22 Bl.02	Spindel zum Kipprost	erfasst	1221	
Fld 3.23 Bl.019	Spindelbock zum Kipprost		8985	
Fld 3.31 Bl.03	Waschlukn mit Pilz	erfasst	1293	
Fld 3.41 Bl.02	Regleranordnung	erfasst	40593	3
Fld 3.45 Bl.01	Reglerknierohr	verschollen	?	
Fld 3.46 Bl.02	Reglerträger im Dom	erfasst	40493	2
Fld 3.47 Bl.02	Reglerrohr	in Bearbeitung	8986	
Fld 3.49 Bl.01	Reglerwelle und Teile	verschollen	?	
Fld 3.50 Bl.01	Reglerhandhebel und Zug	erfasst	1222	
Fld 3.51 Bl.02	Halter für Reglerwelle	in Bearbeitung	5423	
Fld 3.54 Bl.09	Rohre im Kessel	in Bearbeitung	5306	
Fld 3.55 Bl.06	Träger und Rohrhalter im Kessel	erfasst	40494	2
Fld 3.57 Bl.06	Untersatz zum Sicherheitsventil	in Bearbeitung	2602	
Fld 3.58 Bl.010	Untersatz zum Wasserstandanzeiger	in Bearbeitung	8987	
Fld 3.60 Bl.08	Untersatz zum Dampfentnahmestutzen	verschollen	?	
Fld 3.61 Bl.02	Untersatz für Dampfventil für Pumpen	in Bearbeitung	5309	
Fld 3.63 Bl.017	Untersatz zum Kesselabschlammventil	in Bearbeitung	8988	
Fld 3.65 Bl.02	Untersatz für Reglerstopfbuchse	erfasst	1224	
Fld 3.68 Bl.018	Untersatz zum Steuerbock	erfasst	44796	
Fld 3.69 Bl.011	Untersatz zur Steuerstangenführung	erfasst	44797	1
Fld 3.701 Bl.024	Anordnung der Untersätze am Kessel	erfasst	44657	
Fld 3.702 Bl.011	Sonstige Untersätze am Kessel	erfasst	44691	
Fld 4.021 Bl.06	Dampfentnahmestutzen	verschollen	?	
Fld 4.022 Bl.03	Dampfentnahmestutzen	erfasst	40495	1
Fld 4.05 Bl.04	Strahlpumpendampfventil	erfasst	40611	2
Fld 4.09 Bl.02	Speisewasserkupplung	verschollen	?	
Fld 4.14 Bl.05	Stutzen zum Kesselspeiseventil	in Bearbeitung	8989	
Fld 4.15 Bl.04	Feuerlöschstutzen	erfasst	1226	
Fld 4.20 Bl.02	Kessel-Sicherheitsventil	erfasst	9069	
Fld 4.24 Bl.01	Dampfpfeife	erfasst	2365	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 4.26 Bl.02	Stutzen zur Dampfpeife	in Bearbeitung	5314	
Fld 4.28 Bl.07	Wasserstandanzeiger	verschollen	?	
Fld 4.36 Bl.05	Druckmesser Hahn und Stutzen	in Bearbeitung	8990	
Fld 4.40 Bl.019	Schieberkastendruckmesser und Pyrometer	erfasst	<a href="#">44693</a>	
Fld 4.43 Bl.02	Kohlenspritze	erfasst	<a href="#">44797</a>	2
Fld 4.47 Bl.02	Ablaßventil	erfasst	<a href="#">4691</a>	
Fld 4.51 Bl.02	Flansche zur Strahlpumpenleitung	verschollen	?	
Fld 4.52 Bl.06	Stutzen und Verschraubungen zur Strahlpumpenleitung	erfasst	<a href="#">1227</a>	
Fld 4.551 Bl.08	Anordnung und Rohrleitung für Strahlpumpe	erfasst	<a href="#">44658</a>	a
Fld 4.551 Bl.08	Anordnung und Rohrleitung für Strahlpumpe	erfasst	<a href="#">44658</a>	b
Fld 4.552 Bl.05	Anordnung und Rohrleitung für Strahlpumpe, Querschnitte	in Bearbeitung	8991	
Fld 4.56 Bl.022	Rohrhalter zur Strahlpumpenleitung	in Bearbeitung	8992	
Fld 4.561 Bl.010	Feuerlöschstutzen	erfasst	<a href="#">9070</a>	
Fld 4.66 Bl.02	Absperrventil am Dom	in Bearbeitung	8993	
Fld 5.03 Bl.017	Rauchkammerträger	in Bearbeitung	8994	
Fld 5.05 Bl.03	Rauchkammerstrebe	in Bearbeitung	5320	
Fld 5.06 Bl.03	Schornstein	verschollen	?	
Fld 5.09 Bl.03	Schornsteinaufsatz	erfasst	<a href="#">1229</a>	
Fld 5.12 Bl.027	Dampfein- und Ausströmrohre	in Bearbeitung	8995	
Fld 5.13 Bl.05	Flansche zu den Dampfein- und Ausströmrohren	in Bearbeitung	5322	
Fld 5.15 Bl.03	Blasrohr	verschollen	?	
Fld 5.17 Bl.020	Ausströmzweigrohr	verschollen	?	
Fld 5.19 Bl.01	Standrohr	erfasst	<a href="#">40496</a>	2
Fld 5.22 Bl.018	Hilfsbläser und Teile	in Bearbeitung	8996	
Fld 5.221 Bl.03	Hilfsbläser und Teile	erfasst	<a href="#">40965</a>	1
Fld 5.23 Bl.013	Funkenfänger	erfasst	<a href="#">40496</a>	1
Fld 5.25 Bl.03	Teile zum Funkenfänger	verschollen	?	
Fld 5.27 Bl.07	Rauchkammer-Spritzrohr und Teile	verschollen	?	
Fld 5.28 Bl.019	Paßbleche für Auschnitte im Rauchkammerschuß	in Bearbeitung	8997	
Fld 5.30 Bl.025	Rauchkammerbodenschutz	erfasst	<a href="#">44794</a>	
Fld 5.31 Bl.012	Rauchkammertür	erfasst	<a href="#">40497</a>	2
Fld 5.33 Bl.07	Schmiedeteile zur Rauchkammertür	erfasst	<a href="#">40498</a>	2
Fld 5.36 Bl.013	Verschluß zur Rauchkammertür	erfasst	<a href="#">40498</a>	1
Fld 5.39 Bl.011	Entwässerungsstutzen an der Rauchkammer	verschollen	?	
Fld 5.41 Bl.03	Tritt an der Rauchkammer	erfasst	<a href="#">42421</a>	
Fld 5.411 Bl.04	Tritt an der Rauchkammer	verschollen	?	
Fld 5.42 Bl.013	Handstangen und Griffe an der Rauchkammer	verschollen	?	
Fld 5.46 Bl.05	Einpolterung in der Rauchkammer	verschollen	?	
Fld 6.02 Bl.016	Überhitzerrohre	erfasst	<a href="#">44694</a>	
Fld 6.03 Bl.02	Teile zu den Überhitzerrohren	erfasst	<a href="#">2623</a>	
Fld 6.04 Bl.015	Dampfsammelkasten	in Bearbeitung	8998	
Fld 6.07 Bl.014	Träger zum Dampfsammelkasten	in Bearbeitung	8999	
Fld 7.011 Bl.03	Aschkasten	erfasst	<a href="#">44659</a>	
Fld 7.012 Bl.02	Aschkastenschnitte	erfasst	<a href="#">44697</a>	
Fld 7.03 Bl.030	Aschkastenbleche	erfasst	<a href="#">44866</a>	1
Fld 7.04 Bl.029	Aschkastenswinkel	in Bearbeitung	9000	
Fld 7.05 Bl.020	Aschkastenluftklappe, vordere	in Bearbeitung	9001	
Fld 7.09 Bl.026	Aschkastenluftklappe hinten	erfasst	<a href="#">7764</a>	
Fld 7.11 Bl.01	Teile zum Aschkasten	erfasst	<a href="#">1230</a>	
Fld 7.13 Bl.05	seitliche Luftklappen zum Aschkasten	in Bearbeitung	9002	
Fld 7.15 Bl.021	Aschkastenfunkensieb	erfasst	<a href="#">44695</a>	
Fld 7.17 Bl.027	Aschkastensklappen	erfasst	<a href="#">44696</a>	
Fld 7.20 Bl.023	Aschkastenspritzrohr und Teile	in Bearbeitung	9003	
Fld 8.01 Bl.030	Rahmenanordnung	in Bearbeitung	44660	a
Fld 8.01 Bl.030	Rahmenanordnung	in Bearbeitung	44660	b
Fld 8.03 Bl.027	Rahmenstoßschablone	in Bearbeitung	44661	a
Fld 8.03 Bl.027	Rahmenstoßschablone	in Bearbeitung	44661	b
Fld 8.04 Bl.025	Rahmenbohrschablone	erfasst	<a href="#">44662</a>	a
Fld 8.04 Bl.025	Rahmenbohrschablone	erfasst	<a href="#">44662</a>	b
Fld 8.05 Bl.020	Rahmenschnitte	erfasst	<a href="#">44698</a>	
Fld 8.10 Bl.012	Rahmenverbindung	erfasst	<a href="#">44699</a>	
Fld 8.16 Bl.09	Waagrechte Rahmenverbindung usw	erfasst	<a href="#">44700</a>	
Fld 8.171 Bl.01	Rahmenverbindung über den Kuppelachsen	erfasst	<a href="#">44701</a>	
Fld 8.172 Bl.01	Rahmenverbindung zwischen der Kuppelachse	in Bearbeitung	9006	
Fld 8.18 Bl.09	Rahmenstreben	in Bearbeitung	9004	
Fld 8.211 Bl.012	Rahmenverbindung zwischen den Zylindern	erfasst	<a href="#">44702</a>	
Fld 8.212 Bl.011	Bleche und Teile zur Rahmenverbindung usw.	erfasst	<a href="#">44705</a>	
Fld 8.213 Bl.07	Abdeckblech zur Rahmenverbindung zwischen den Zylindern	in Bearbeitung	9007	
Fld 8.26 Bl.029	Kesselpendelblech	in Bearbeitung	44703	
Fld 8.29 Bl.022	Gleitbahnträger	in Bearbeitung	44704	
Fld 8.33 Bl.011	Bahnräumer, vorn	erfasst	<a href="#">2633</a>	
Fld 8.37 Bl.021	Verbindung zwischen Zylinder und Gleitbahnträger	in Bearbeitung	9005	
Fld 9.01 Bl.01	Pufferträger, vorn	in Bearbeitung	41078	
Fld 9.09 Bl.02	Tritt an den Pufferträgern	erfasst	<a href="#">9071</a>	
Fld 9.13 Bl.01	Schutzblech an den Pufferträgern	in Bearbeitung	9008	
Fld 9.20 Bl.07	Kuppelkastenordnung	erfasst	<a href="#">44706</a>	
Fld 9.22 Bl.01	Teile zum Kuppelkasten	erfasst	<a href="#">43832</a>	2



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 9.25 Bl.02	Abtropfblech zu den Stoßpuffern	erfasst	2635	
Fld 10.08 Bl.01	Stoßpufferplatte	in Bearbeitung	41081	
Fld 10.14 Bl.03	Zughaken vorn	erfasst	7772	
Fld 10.20 Bl.01	Zughakenführung vorn	erfasst	2394	
Fld 10.26 Bl.01	Puffer	verschollen	?	
Fld 11.02 Bl.011	Federbund	erfasst	9072	
Fld 11.04 Bl.04	Tragfeder	erfasst	9073	
Fld 11.12 Bl.04	Federspannschrauben	erfasst	40821	
Fld 11.13 Bl.02	Federspannschraubenträger für Laufradsatz	in Bearbeitung	5353	
Fld 11.131 Bl.01	Federspannschraubenträger für Laufradsatz	in Bearbeitung	9009	
Fld 11.16 Bl.09	Längsausgleichhebel und Träger	erfasst	40822	
Fld 11.171 Bl.01	Träger für vorderen Ausgleichhebel	erfasst	44707	
Fld 11.172 Bl.01	vorderer Längsausgleichhebel	erfasst	44708	
Fld 11.181 Bl.01	Träger für hinteren Ausgleichhebel	erfasst	44709	
Fld 11.182 Bl.01	Hinterer Längsausgleichhebel	erfasst	44710	
Fld 11.26 Bl.015	Schmiergefäße zu den Ausgleichhebeln	erfasst	44711	
Fld 12.02 Bl.025	Treibradsatz	erfasst	44712	
Fld 12.04 Bl.024	Kuppelradsatz zweiter	erfasst	44713	
Fld 12.05 Bl.011	Kuppelradsatz erster und vierter	erfasst	44714	
Fld 12.06 Bl.05	Laufradsatz, vorn	erfasst	2638	
Fld 12.07 Bl.01	Laufradsatz, hinten	erfasst	41180	2
Fld 12.08 Bl.033	Treibzapfen mit Schwingenkurbel	erfasst	44715	
Fld 12.09 Bl.020	Kuppelzapfen	in Bearbeitung	9010	
Fld 12.161 Bl.09	Treibachslager	erfasst	44663	
Fld 12.162 Bl.02	Teile zu den Achslagern	erfasst	2395	
Fld 12.18 Bl.011	Kuppelachslager	erfasst	42023	
Fld 12.23 Bl.010	Achslagergehänge	in Bearbeitung	9011	
Fld 12.25 Bl.07	Achslagerdeckel für Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	2487	
Fld 12.30 Bl.07	Schmierpolster	erfasst	42213	
Fld 12.32 Bl.06	Achslagerführung und Stellkeil	erfasst	40778	2
Fld 12.38 Bl.01	Achsgabelsteg für Treibradsatz	erfasst	41036	
Fld 12.47 Bl.08	Teile für Achslagerschmierung	erfasst	44664	
Fld 13.28 Bl.02	Schmierpolster	erfasst	2648	
Fld 13.30 Bl.012	Lenkgestellanordnung	in Bearbeitung	44716	
Fld 13.311 Bl.02	Deichsel	in Bearbeitung	44717	
Fld 13.312 Bl.02	Deichsel	erfasst	44798	
Fld 13.32 Bl.05	Teile zur Deichsel	in Bearbeitung	43820	
Fld 13.33 Bl.06	Fangbügel zum Lenkgestell	erfasst	9074	
Fld 13.36 Bl.011	Drehzapfen und Lager vorn	erfasst	7783	
Fld 13.37 Bl.01	Drehzapfen und Lager hinten	erfasst	43697	
Fld 13.40 Bl.07	Radkasten	in Bearbeitung	9012	
Fld 13.41 Bl.01	Federbund zur Rückstellfeder	in Bearbeitung	9013	
Fld 13.42 Bl.03	Federspannschraube zur Rückstellvorrichtung	verschollen	?	
Fld 13.43 Bl.011	Anordnung der Schmierung	erfasst	44718	
Fld 13.44 Bl.09	Schmiergefäße	erfasst	40596	2
Fld 13.45 Bl.07	Teile zur Rückstellvorrichtung vorn	erfasst	44799	1
Fld 13.451 Bl.02	Teile zur Rückstellvorrichtung für vordere Laufachse	in Bearbeitung	9014	
Fld 13.46 Bl.05	Rückstellfeder	erfasst	9075	
Fld 13.48 Bl.04	Tragfeder	in Bearbeitung	9076	
Fld 13.49 Bl.06	Federbund und Führung	erfasst	44719	
Fld 13.511 Bl.05	Achslager für vordere Laufachse	erfasst	44665	
Fld 13.512 Bl.03	Teile zum Achslager	in Bearbeitung	9015	
Fld 13.54 Bl.011	Achslagerdeckel	erfasst	44720	
Fld 13.56 Bl.01	Deichsellager für Kuppelachse	erfasst	44721	
Fld 13.65 Bl.03	Einstellachsenanordnung	erfasst	44722	
Fld 13.681 Bl.02	Achslager hinten (Gehäuse)	erfasst	44666	
Fld 13.682 Bl.01	Achslager, hinten	in Bearbeitung	41098	
Fld 13.70 Bl.03	Achslagerdeckel	erfasst	44799	2
Fld 13.711 Bl.01	Schutzblech für Achslager	in Bearbeitung	9016	
Fld 13.712 Bl.01	Schutzblech für Deichsellager hinten	erfasst	7791	
Fld 13.72 Bl.01	Schmierpolster	erfasst	2651	
Fld 13.761 Bl.01	Achslagergehänge	erfasst	44723	
Fld 13.762 Bl.01	Führung für Achslagergehänge	erfasst	44724	
Fld 13.77 Bl.03	Achsgabelsteg	in Bearbeitung	9017	
Fld 13.79 Bl.02	Federbund	in Bearbeitung	5434	
Fld 13.80 Bl.01	Federspannschrauben	erfasst	44800	2
Fld 13.85 Bl.02	Teile zur Rückstellvorrichtung hinten	in Bearbeitung	44801	
Fld 13.88 Bl.01	Anordnung der Schmierung und Teile	in Bearbeitung	9018	
Fld 14.01 Bl.024	Laufblechanordnung	erfasst	44667	a
Fld 14.01 Bl.024	Laufblechanordnung	erfasst	44667	b
Fld 14.02 Bl.019	Laufblechschnitte	erfasst	44725	
Fld 14.03 Bl.028	Laufbleche	erfasst	44726	
Fld 14.04 Bl.026	Laufblechwinkel	erfasst	44727	
Fld 14.09 Bl.022	Laufblechträger	erfasst	44728	
Fld 14.13 Bl.08	Radkasten	erfasst	44729	
Fld 14.15 Bl.02	Tenderbrücke große	in Bearbeitung	9019	
Fld 14.20 Bl.09	Windleitbleche	erfasst	44730	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 14.21 Bl.010	Teile zu den Windleitblechen	erfasst	44800	1
Fld 15.01 Bl.028	Führerhaus	erfasst	44731	
Fld 15.03 Bl.017	Führerhausschnitte	in Bearbeitung	9020	
Fld 15.05 Bl.030	Führerhausbleche	erfasst	44732	
Fld 15.06 Bl.023	Führerhauswinkel	in Bearbeitung	9021	
Fld 15.08 Bl.07	Holzbedachung	erfasst	44733	
Fld 15.09 Bl.07	Holzversteifung für Führerhauswände	in Bearbeitung	9077	
Fld 15.10 Bl.026	Führerhausbodenbelag	erfasst	44734	
Fld 15.12 Bl.03	Führerhausseitentür	erfasst	44735	
Fld 15.16 Bl.05	Drehfenster	erfasst	44736	
Fld 15.21 Bl.01	Festes Fenster in der Führerhaus-Rückwand	in Bearbeitung	9078	
Fld 15.22 Bl.014	Schiebefenster in der Führerhausseitenwand	erfasst	44737	
Fld 15.27 Bl.04	Fensterschirm	erfasst	1240	
Fld 15.29 Bl.01	seitliches Schutzfenster	verschollen	?	
Fld 15.30 Bl.020	Lüftungsaufsatz (Bleche und Formeisen)	in Bearbeitung	9022	
Fld 15.31 Bl.010	Lüftungsklappe	erfasst	44738	
Fld 15.32 Bl.010	Teile zur Lüftungsklappe	erfasst	44866	2
Fld 15.35 Bl.010	Klappen in der Führerhauswand	verschollen	?	
Fld 15.36 Bl.016	Handstangen und Griffe	erfasst	7799	
Fld 15.39 Bl.014	Vorhänge im Führerhaus (Wetterschutz)	in Bearbeitung	9023	
Fld 15.39 Bl.016	Vorhänge im Führerhaus (Wetterschutz)	in Bearbeitung	9079	
Fld 15.39 Bl.018	Vorhänge im Führerhaus (Wetterschutz)	in Bearbeitung	9024	
Fld 15.391 Bl.01	Vorhänge im Führerhaus (Verdunkelung)	erfasst	44668	
Fld 15.392 Bl.01	Vorhänge im Führerhaus (Verdunkelung)	in Bearbeitung	9025	
Fld 15.393 Bl.01	Vorhänge im Führerhaus (Verdunkelung)	in Bearbeitung	9026	
Fld 15.48 Bl.03	Tritte an der Stehkesselrückwand	erfasst	1242	
Fld 15.51 Bl.01	Sitze (gepolstertes Sitzbrett)	verschollen	?	
Fld 15.52 Bl.01	Rückenpolster	erfasst	2495	
Fld 15.54 Bl.020	Abschlußbleche mit Führung und Paßbleche	erfasst	40477	
Fld 17.02 Bl.04	Sandkasten	erfasst	42458	
Fld 17.05 Bl.01	Teile zum Sandkasten	erfasst	44739	
Fld 17.08 Bl.01	Hahn zum Sandstreuer	erfasst	1098	
Fld 17.10 Bl.05	Teile zum Sandstreuer	erfasst	42549	2
Fld 17.13 Bl.026	Sandrohre	erfasst	44740	
Fld 17.15 Bl.018	Halter und Verschraubungen zu den Sandrohren	in Bearbeitung	9027	
Fld 17.17 Bl.017	Tritt zum Sandkasten	erfasst	44741	
Fld 17.32 Bl.04	Wärmekasten	erfasst	40598	
Fld 18.011 Bl.011	Kesselbekleidung	erfasst	44669	a
Fld 18.011 Bl.011	Kesselbekleidung	erfasst	44669	b
Fld 18.012 Bl.08	Anordnung der Unterlagen an der Kesselbekleidung	erfasst	44670	
Fld 18.03 Bl.021	Wärmeschutzmatten für den Kessel	erfasst	44867	1
Fld 18.04 Bl.018	Teile zur Kesselbekleidung	erfasst	44742	
Fld 18.06 Bl.015	Lukenbekleidung	erfasst	44743	
Fld 18.08 Bl.06	Dombekleidung	erfasst	40613	
Fld 18.08 Bl.06	Dombekleidung	erfasst	42541	2
Fld 18.11 Bl.07	Einpolterung in der Kesselbekleidung	erfasst	44744	
Fld 18.13 Bl.018	Zylinderbekleidung	erfasst	44745	
Fld 18.15 Bl.020	Wärmeschutzmatten für die Zylinder	in Bearbeitung	9080	
Fld 18.16 Bl.018	Einpolterung der Zylinderbekleidung	in Bearbeitung	44802	
Fld 18.18 Bl.011	Zylinderdeckelbekleidung	in Bearbeitung	9081	
Fld 18.22 Bl.017	Bekleidung für Dampfeinströmröhre	in Bearbeitung	9028	
Fld 18.25 Bl.011	Vorwärmerbekleidung	erfasst	44746	
Fld 18.38 Bl.02	Bekleidung für Dampfentnahmestutzen	in Bearbeitung	9029	
Fld 18.381 Bl.03	Bekleidung für vorderen Dampfentnahmestutzen	erfasst	42465	
Fld 18.40 Bl.014	Bekleidung für Rohre mit Wärmeschutz	erfasst	7908	
Fld 18.42 Bl.02	sonstige Bekleidungen	erfasst	40868	
Fld 18.421 Bl.01	Schutzblech für Luft- und Speisepumpe	erfasst	2414	
Fld 18.43 Bl.01	Ausführung des Wärmeschutzes für Rohre	erfasst	2415	
Fld 19.01 Bl.020	Zylinder Ø520	erfasst	44671	a
Fld 19.01 Bl.020	Zylinder Ø520	erfasst	44671	b
Fld 19.05 Bl.06	Schieberbuchse	erfasst	1105	
Fld 19.10 Bl.01	Ausströmkasten, vorn	erfasst	1106	
Fld 19.13 Bl.016	Vorderer Zylinderdeckel	erfasst	44747	
Fld 19.16 Bl.015	Hinterer Zylinderdeckel Ø520	erfasst	44692	
Fld 19.20 Bl.02	Vorderer Schieberkastendeckel	erfasst	40599	2
Fld 19.23 Bl.02	Hinterer Schieberkastendeckel	erfasst	44672	
Fld 19.28 Bl.01	Kolbenstangenstopfbuchse	erfasst	2418	
Fld 19.47 Bl.019	Zylinder-Entwässerungsleitung	in Bearbeitung	9030	
Fld 19.48 Bl.014	Teile zur Zylinderentwässerungsleitung	erfasst	44748	
Fld 19.601 Bl.04	Stutzen und Verschraubungen zur Zylinderschmierung	erfasst	44867	2
Fld 19.602 Bl.01	Ölsperrn	erfasst	2500	
Fld 19.62 Bl.05	Flansche zum Zylinder	erfasst	1112	
Fld 20.01 Bl.019	Kolben mit Stange Ø520	erfasst	44749	
Fld 20.04 Bl.06	Kolbenstangenführung	erfasst	42369	
Fld 20.05 Bl.06	Kreuzkopf	erfasst	44673	a
Fld 20.05 Bl.06	Kreuzkopf	erfasst	44673	b
Fld 20.08 Bl.03	Schmiergefäß zum Kreuzkopf	erfasst	40875	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 20.10 Bl.015	Treibstange	erfasst	44674	a
Fld 20.10 Bl.015	Treibstange	erfasst	44674	b
Fld 20.15 Bl.013	Fangbügel zur Treibstange	in Bearbeitung	9031	
Fld 20.17 Bl.020	Gleitbahn, äußere	in Bearbeitung	9032	
Fld 20.20 Bl.017	Kupplestange zwischen 1. und 2. Radsatz	erfasst	44750	
Fld 20.21 Bl.021	Kupplestange zwischen 2. und 3. Radsatz	erfasst	44675	a
Fld 20.21 Bl.021	Kupplestange zwischen 2. und 3. Radsatz	erfasst	44675	b
Fld 20.22 Bl.08	Kupplestange zwischen 3. und 4. Radsatz	erfasst	44751	
Fld 20.271 Bl.01	Schmiergefäßdeckel und Teile zur Treibstange	in Bearbeitung	9033	
Fld 20.272 Bl.01	Schmiergefäßdeckel und Teile für Kupplestange	erfasst	44752	
Fld 20.273 Bl.01	Schmiergefäß zu den Treib- und Kupplestangen	erfasst	44868	1
Fld 21.01 Bl.019	Steuerungsanordnung	in Bearbeitung	44803	
Fld 21.04 Bl.021	Steuerungsergebnisse	in Bearbeitung	9034	
Fld 21.07 Bl.08	Druckausgleichkolbenschieber "Nicolai"	erfasst	44753	
Fld 21.11 Bl.02	Schieberstangenkopf	erfasst	40540	1
Fld 21.12 Bl.08	Schieberschubstange	erfasst	4650	
Fld 21.12 Bl.08	Schieberstange	erfasst	1123	
Fld 21.23 Bl.01	Hängeeisen	erfasst	2465	
Fld 21.24 Bl.09	Voreilhebel und Lenkerstange	erfasst	44754	
Fld 21.28 Bl.02	Schwinge äußere	erfasst	44755	
Fld 21.291 Bl.06	Schwingen- und Steuerwellenlager usw.	erfasst	44756	
Fld 21.292 Bl.05	Teile zum Schwingen- und Steuerwellenlager m.Tr.	erfasst	44868	2
Fld 21.31 Bl.09	Schwingenstange	erfasst	44757	
Fld 21.35 Bl.021	Steuerwelle mit Hebel	erfasst	44758	
Fld 21.41 Bl.019	Rückziehfeder zur Steuerung	erfasst	44759	
Fld 21.42 Bl.05	Steuerbock	erfasst	1253	
Fld 21.44 Bl.01	Steuerschraube und Teile	erfasst	40545	2
Fld 21.46 Bl.03	Steuer Mutter	erfasst	1127	
Fld 21.47 Bl.017	Zifferstreifen zur Steuerschraube	in Bearbeitung	9035	
Fld 21.49 Bl.01	Steuerhändel	erfasst	40546	1
Fld 21.50 Bl.020	Steuerstange	erfasst	40546	2
Fld 21.53 Bl.01	Feststellvorrichtung der Steuerstange	erfasst	1254	
Fld 21.54 Bl.05	Steuerstangenführung	erfasst	40547	1
Fld 21.551 Bl.04	Schmiergefäße, Schmiergefäßdeckel	erfasst	40547	2
Fld 21.552 Bl.04	Schmiergefäßdeckel zu der Schwingenstange	in Bearbeitung	7817	
Fld 22.01 Bl.025	Bremsgestängeanordnung	erfasst	44806	1
Fld 22.03 Bl.031	Bremsrohranordnung und andere Luftrohre	erfasst	44676	a
Fld 22.03 Bl.031	Bremsrohranordnung und andere Luftrohre	erfasst	44676	b
Fld 22.04 Bl.030	Schnitte zur Bremsrohranordnung und andere Luftrohre	erfasst	44760	
Fld 22.11 Bl.025	Bremswelle mit Hebel	in Bearbeitung	9036	
Fld 22.13 Bl.015	Bremswellenlager	in Bearbeitung	9037	
Fld 22.17 Bl.023	Bremszugstangen	erfasst	44761	
Fld 22.23 Bl.025	Bremsbalken	erfasst	44869	2
Fld 22.24 Bl.022	Ausgleichhebel zur Bremse	erfasst	44762	
Fld 22.28 Bl.020	Bremsgehängeträger	erfasst	44763	
Fld 22.29 Bl.024	Bremsklotzhängeeisen, vordere	erfasst	44764	
Fld 22.30 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen vor der 2. Kuppelachse	in Bearbeitung	9038	
Fld 22.31 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen, mittlere	erfasst	44765	
Fld 22.32 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen	in Bearbeitung	9039	
Fld 22.35 Bl.01	Schmiergefäße und Halter	in Bearbeitung	9040	
Fld 22.36 Bl.019	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung usw.	erfasst	44766	
Fld 22.37 Bl.05	Bremsklotz für Raddurchmesser Ø1250-1400	erfasst	42484	
Fld 22.37 Bl.06	Bremsklotz für Raddurchmesser Ø1500-1750	erfasst	44767	
Fld 22.39 Bl.026	Rückzugfeder und Teile	erfasst	44768	
Fld 22.40 Bl.02	Mitnehmervorrichtung	in Bearbeitung	9082	
Fld 22.41 Bl.024	Fangbügel zu Bremse	in Bearbeitung	9041	
Fld 22.52 Bl.021	Befestigung für Bremszylinder	in Bearbeitung	9083	
Fld 22.53 Bl.01	Kolbenstange zum Bremszylinder	in Bearbeitung	9042	
Fld 22.56 Bl.01	Bremsluftbehälter	erfasst	1257	
Fld 22.57 Bl.025	Befestigung für Bremsluftbehälter	erfasst	44795	
Fld 22.60 Bl.018	Halter für Führerbremsventil usw.	erfasst	40549	2
Fld 22.61 Bl.03	Luftpumpendampfventil und Halter	erfasst	2678	
Fld 22.64 Bl.019	Stutzen und Verschraubungen zur Bremsleitung	in Bearbeitung	9043	
Fld 22.65 Bl.02	Bremskupplung mit Halter	erfasst	40880	
Fld 22.671 Bl.09	Rohrhalter zur Bremsleitung	erfasst	44769	
Fld 22.672 Bl.07	Rohrhalter zur Bremsleitung	in Bearbeitung	9044	
Fld 22.791 Bl.01	Bremsteile von auswärts (Luftpumpe)	erfasst	40972	2
Fld 22.792 Bl.03	Bremsteile von auswärts (Bremszylinder)	erfasst	2435	
Fld 22.793 Bl.03	Bremsteile von auswärts (Hilfsluftbehälter)	erfasst	2436	
Fld 22.794 Bl.04	Bremsteile von auswärts	erfasst	44770	
Fld 22.831 Bl.03	Bremsgestängeanordnung für vordere Laufachse	in Bearbeitung	44804	
Fld 22.832 Bl.01	Bremsgestängeanordnung für hintere Laufachse	in Bearbeitung	9048	
Fld 22.851 Bl.03	Bremsklotzhängeeisen	in Bearbeitung	9045	
Fld 22.852 Bl.01	Bremsklotzhängeeisen für Lenkgestell	in Bearbeitung	9046	
Fld 22.861 Bl.04	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung zum Bremsgehänge	in Bearbeitung	9047	
Fld 22.862 Bl.01	Hubbegrenzung und Stellvorrichtung	erfasst	7833	
Fld 22.87 Bl.07	Bremsgehängeträger vorn und hinten	erfasst	7834	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 22.873 Bl.01	Bremsträger für Laufachsbremse vorn	in Bearbeitung	9084	
Fld 22.874 Bl.01	Bremsgehängeträger hinten	in Bearbeitung	9085	
Fld 22.891 Bl.03	Bremshebel und Rückzugfeder usw.	erfasst	44869	1
Fld 22.892 Bl.01	Bremshebel und Rückzugfeder usw.	in Bearbeitung	44805	
Fld 22.911 Bl.03	Zug- und Druckstangen für Laufachsbremse	in Bearbeitung	9086	
Fld 22.912 Bl.01	Zug- und Druckstangen hinten	erfasst	7916	
Fld 22.92 Bl.06	Bremsbalken (Bremsdreieck) vorn	erfasst	7917	
Fld 22.922 Bl.01	Bremsbalken, hinten	erfasst	7918	
Fld 22.94 Bl.03	Fangbügel zur Lenkgestellbremse	in Bearbeitung	9050	
Fld 22.96 Bl.03	Halter für Hilfsluftbehälter	in Bearbeitung	9049	
Fld 23.03 Bl.027	Aschakstenzüge und Teile	erfasst	44771	
Fld 23.04 Bl.09	Aschakstenzüge und Teile	erfasst	44772	
Fld 23.09 Bl.022	Zylinderventilzug	erfasst	44677	
Fld 23.10 Bl.04	Führungsbock und Handhebel zum Zylinderventilzug	erfasst	43782	
Fld 23.11 Bl.021	Teile zum Zylinderventilzug	erfasst	44773	
Fld 23.14 Bl.05	Pfeifenzug	in Bearbeitung	9051	
Fld 23.15 Bl.03	Teile zum Pfeifenzug	erfasst	44774	
Fld 23.17 Bl.04	Sicherheitsventilzug	erfasst	44775	
Fld 23.19 Bl.03	Strahlpumpenzug	erfasst	1144	
Fld 23.23 Bl.018	Hilfsbläserzug	erfasst	44776	
Fld 23.351 Bl.07	Zug und Rohrleitung zum Kesselabschlammventil	erfasst	44777	
Fld 23.352 Bl.03	Halter und Verschraubungen	erfasst	44778	
Fld 23.353 Bl.01	Anstellhahn zum Kesselablaßventil	erfasst	44870	2
Fld 23.36 Bl.03	Zug zum Luftpumpendampfventil	erfasst	44779	
Fld 23.37 Bl.03	Zug zum Speisepumpendampfventil	in Bearbeitung	9052	
Fld 23.43 Bl.03	Zug zur Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	9053	
Fld 23.57 Bl.05	Handstangen und Stützen am Kessel	erfasst	44780	
Fld 24.01 Bl.022	Halter zur Strahlpumpe	in Bearbeitung	9054	
Fld 24.02 Bl.03	Halter für Speisewasserkupplung	erfasst	2699	
Fld 24.06 Bl.02	Signalstütze an der Rauchkammer	erfasst	1258	
Fld 24.11 Bl.018	Halter für Druckmesser	erfasst	44781	
Fld 24.14 Bl.03	Halter für Ölflaschen	erfasst	1151	
Fld 24.141 Bl.01	Abstellblech für Ölflaschen	erfasst	1152	
Fld 24.16 Bl.06	Halter für Näßeinrichtung	erfasst	1153	
Fld 24.20 Bl.02	Halter für Fahrplan und Zettel	erfasst	1259	
Fld 24.21 Bl.023	Schilderordnung, Anstrich, Malerei	erfasst	44782	
Fld 24.23 Bl.01	Nummernschild	erfasst	1260	
Fld 24.24 Bl.02	Untersatz für Nummernschild	erfasst	1261	
Fld 24.28 Bl.01	Firmenschild (kleines)	erfasst	2510	
Fld 24.30 Bl.01	Kesselschild	erfasst	1263	
Fld 24.31 Bl.013	Gattungsschild	erfasst	1264	
Fld 24.34 Bl.01	Untersuchungsschild	erfasst	1265	
Fld 24.35 Bl.01	Geschwindigkeitsschild	erfasst	2513	
Fld 24.39 Bl.05	Wasserstandmarke	in Bearbeitung	9055	
Fld 24.41 Bl.02	Schild für Druckausgleich-Kolbenschieber	erfasst	1267	
Fld 24.42 Bl.01	Schild für Stahl-Feuerbüchse	erfasst	1268	
Fld 24.43 Bl.09	Schild für Schmierleitung	in Bearbeitung	9087	
Fld 24.50 Bl.03	Halter für Schilder zur Spritzeinrichtung	erfasst	1155	
Fld 25.011 Bl.07	Vorwärmer und Speisepumpenanordnung	erfasst	44678	a
Fld 25.011 Bl.07	Vorwärmer und Speisepumpenanordnung	erfasst	44678	b
Fld 25.012 Bl.05	Schnitte zum Vorwärmer- und Speisepumpenanordnung	erfasst	44783	
Fld 25.02 Bl.05	Vorwärmer	in Bearbeitung	9056	
Fld 25.08 Bl.02	Vorwärmermantel	erfasst	40605	
Fld 25.09 Bl.01	Hähne zum Vorwärmer	erfasst	1270	
Fld 25.12 Bl.01	Wasserabscheider	erfasst	1158	
Fld 25.13 Bl.02	Befestigung des Vorwärmers	erfasst	1159	
Fld 25.15 Bl.014	Träger zur Speisepumpe und Luftpumpe	erfasst	44784	
Fld 25.18 Bl.03	Flansche zur Rohrleitung für Vorwärmer	erfasst	40561	2
Fld 25.19 Bl.012	Stutzen und Verschraubungen zur Rohrleitung	erfasst	40616	2
Fld 25.192 Bl.01	Krümmer am Vorwärmer	erfasst	1271	
Fld 25.20 Bl.017	Rohrhalter	erfasst	44785	
Fld 25.21 Bl.01	Druckmesser und Halter	erfasst	1272	
Fld 25.23 Bl.01	Speisepumpe	erfasst	1160	
Fld 25.33 Bl.05	Speisewasserreiniger Anordnung	erfasst	40607	
Fld 25.39 Bl.04	Einführungsdüsen zum Speisewasserreiniger	erfasst	44786	
Fld 25.40 Bl.04	Rieselblech zum Speisewasserreiniger	erfasst	44787	
Fld 25.45 Bl.04	Dom für Speisewasserreiniger	erfasst	44788	
Fld 25.46 Bl.04	Schlammabscheider	erfasst	40563	2
Fld 26.011 Bl.04	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	erfasst	44679	a
Fld 26.011 Bl.04	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	erfasst	44679	b
Fld 26.012 Bl.03	Schnitte zur Dampfheizeinrichtung	in Bearbeitung	9057	
Fld 26.03 Bl.01	Druckminderventil usw.	erfasst	1162	
Fld 26.04 Bl.01	Dreiweghahn zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	40616	1
Fld 26.05 Bl.02	Krümmer zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	1273	
Fld 26.07 Bl.02	Absperrhahn und Teile	verschollen	?	
Fld 26.09 Bl.03	Flansche zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	1163	
Fld 26.10 Bl.04	Rohrverschraubung und Stutzen zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	1275	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
Fld 26.13 Bl.019	Rohrhalter zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	<a href="#">44789</a>	
Fld 26.15 Bl.01	Heizdruckmesser	erfasst	<a href="#">2765</a>	
Fld 26.20 Bl.021	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	erfasst	<a href="#">44680</a>	a
Fld 26.20 Bl.021	Schmierpumpenanordnung und Rohrleitung	erfasst	<a href="#">44680</a>	b
Fld 26.21 Bl.017	Querschnitte zur Schmierpumpenanordnung	in Bearbeitung	9058	
Fld 26.22 Bl.021	Antrieb zur Schmierpumpe	in Bearbeitung	9059	
Fld 26.23 Bl.021	Teile zum Schmierpumpenantrieb	erfasst	<a href="#">44790</a>	
Fld 26.25 Bl.06	Träger zur Schmierpumpe	erfasst	<a href="#">40566</a>	1
Fld 26.27 Bl.010	Stutzen und Verschraubungen zur Schmierleitung	erfasst	<a href="#">1277</a>	
Fld 26.28 Bl.019	Rohrhalter zur Schmierleitung	erfasst	<a href="#">44870</a>	1
Fld 26.30 Bl.014	Halter für Tropfenzeiger	in Bearbeitung	44871	1
Fld 26.31 Bl.016	Geschwindigkeitsmesser-Anordnung	in Bearbeitung	9060	
Fld 26.34 Bl.013	Halter zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	<a href="#">44791</a>	
Fld 26.901 Bl.019	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	erfasst	<a href="#">44681</a>	a
Fld 26.901 Bl.019	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	in Bearbeitung	44681	b
Fld 26.902 Bl.010	Anordnung der elektrischen Beleuchtung	erfasst	<a href="#">44792</a>	
Fld 26.92 Bl.09	Anordnung der Dampfleitung zur Lichtmaschine	erfasst	<a href="#">44806</a>	2
Fld 26.93 Bl.010	Träger für Lichtmaschine	erfasst	<a href="#">40568</a>	1
Fld 26.95 Bl.03	Zug zum Dampfventil für Lichtmaschine	erfasst	<a href="#">44864</a>	1
Fld 26.96 Bl.04	Teile für Rohrleitung zur Lichtmaschine	erfasst	<a href="#">1174</a>	
Fld 26.961 Bl.01	Teile für Rohrleitung zur Lichtmaschine	erfasst	<a href="#">1278</a>	
Fld 26.981 Bl.010	Halter für Steckdosen und Kabel	in Bearbeitung	9061	
Fld 26.982 Bl.06	Halter für Steckdosen und Kabel	erfasst	<a href="#">40568</a>	2
Fld 28.01 Bl.015	Verzeichnis der mitzuliefernden Zubehörteile	in Bearbeitung	9062	
Fld 29.05 Bl.017	Kümpelgrobbleche	in Bearbeitung	9063	
Fld 29.09 Bl.035	Feuerbüchse Stahl geschweißt	erfasst	<a href="#">44793</a>	

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 01 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 01.10 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 03 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 23 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 44 gefilmt](#)

[Zeichnungen bereits bei Baureihe 50 gefilmt](#)