

Mikrofilmverzeichnis

Baureihe 78 (preuß. T18)

Bauart: 2'C2'h2t
 Gattung: Pt37.17
 Abteilung: TD I
 Bestand: 200 Dampflokbau Inland

Bearbeiter: Dipl.-Ing. Michael Bergmann

Stand: 28.05.2018



**HENSCHEL-MUSEUM
 +
 SAMMLUNG e.V.**

Wolfhager Straße 109 • D-34127 Kassel

Tel.: 0561 / 80 17 250

info@henschel-museum.com

www.henschel-museum.com

Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
2.01	Kesselanordnung	erfasst	45469	
2.03	Kümpelbleche	erfasst	45519	2
2.07	Nietteilung	erfasst	45470	
2.08 A12434	Nietschrauben zum Kessel	erfasst	10381	
2.09	Laschen zum Kessel	erfasst	10342	
2.11	Feuerbüchse	erfasst	45471	
2.11	Feuerbüchse	erfasst	10382	
2.11 B3997	Feuerbüchse	erfasst	10500	
2.12	Rohrteilung der Feuerbüchse	erfasst	45472	
2.12 A10504	Rohrteilung der Feuerbüchse und Rauchkammer	erfasst	45520	2
2.14	Heizrohre	erfasst	45535	2
2.14	Heizrohre	erfasst	10502	
2.16	Rauchrohre	erfasst	10503	
2.19 A11114	Bodenring	erfasst	45519	1
2.20 A10379	Feuerlochring	erfasst	45520	1
Fld 2.20 Bl.02	Feuerlochring	erfasst	10504	
2.21 A11290	Domring	erfasst	10383	
2.22	Dom	erfasst	45521	1
2.26 A10070	Öse zum Abheben des Domes	erfasst	10384	
2.28	Stehbolzen	erfasst	10343	
2.28 A10299	Stehbolzen	erfasst	10385	
2.30	Aufdorndeckenstehbolzen und Bügelanker	erfasst	45473	
2.30 A11082	Deckenstehbolzen	erfasst	45521	2
2.32	Blechanker an der Stehkesselrückwand	erfasst	10362	
2.32 A11849	Blechanker an der Stehkesselrückwand	erfasst	10386	
2.34	Blechanker an der Rauchkammerrohrwand	erfasst	10344	
2.34 A10056	Blechanker an der Rauchkammerrohrwand	erfasst	10387	
2.35 A10198	Versteifung am Stehkesselmantel	erfasst	45522	2
2.350 A5735	Versteifung am Stehkesselmantel	erfasst	10388	
2.36	Queranker	erfasst	10505	
2.36 A5738	Queranker	erfasst	10389	
2.39	Querankeruntersätze	erfasst	10345	
2.39 A10061	Querankeruntersätze	erfasst	10390	
2.44 A11344	Bügelanker	erfasst	45522	1
2.46 A10199	Bodenanker	erfasst	45523	2
3.01 A7777	Seitlicher Stehkesselträger vorne und hinten	erfasst	45524	2
3.03	Schmierung des seitlichen Stehkesselträgers	erfasst	10506	
3.03 A10091	Schmierung des seitlichen Stehkesselträgers	erfasst	10391	
3.030 B4407	Schmiergefäß für seitliche Feuerbüchsführung	erfasst	10507	
3.05 A10093	Schlingerstück	erfasst	45524	1
3.07 A10092	Schmierung des Schlingerstückes	erfasst	10392	
3.11 A10380	Feuerlochschröner	erfasst	45523	1
3.12	Feuerschirm	erfasst	45525	1
3.13	Aufdorndeckenstehbolzen für Feuerschirmträger	erfasst	10508	
3.14 A10760b	Rostanordnung	erfasst	45475	
3.14 A12228a	Rostanordnung	erfasst	45443	
3.15 A12435	Roststäbe	erfasst	45525	2
3.15 A11014a	Roststäbe	erfasst	45526	2
3.16 A11015	Kipproststäbe	erfasst	10393	
3.16 A12436	Kipproststäbe	erfasst	45526	1
3.18 A11016b	Rostbalken und Träger	erfasst	45527	2
3.18 A12437	Rostbalken und Träger	erfasst	45444	
3.19 A12438	Teile zum Kipprost	erfasst	45476	
3.190 A11223	Flickbleche und Führungen zum Hebel zum Kipprost	erfasst	45477	
3.190 A12439	Flickbleche zum Hebel zum Kipprost	erfasst	45527	1
3.21 A11013a	Hinterer Welle und Spindel zum Kipprost	erfasst	45528	1
3.22 A11012	Vorderer Welle mit Hebel zum Kipprost	erfasst	45478	
3.22 A12440	Welle und Spindel zum Kipprost	erfasst	45528	2
3.23	Spindelbock zum Kipprost	erfasst	10346	
3.31 A10487	Waschlücke am Stehkesselmantel	erfasst	10394	
Fld 3.31 Bl.02	Waschlücken mit Pilz	erfasst	10347	
3.32 A10486	Waschlücke seitlich am Stehkesselmantel	erfasst	45529	2
3.34 A10063	Waschlücke kleine	erfasst	45529	1
3.41	Regleranordnung	erfasst	10348	
3.45	Reglerknierohr	erfasst	45530	2



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
3.45	Reglerknierohr	erfasst	10509	
3.46	Reglerträger im Dom	erfasst	10349	
3.46 A11126	Reglerträger im Dom	erfasst	45479	
3.47	Reglerrohr	erfasst	10350	
3.49 A10506	Reglerwelle und Teile	erfasst	45531	2
3.51 A10512	Halter für Reglerwelle	erfasst	10395	
3.52	Untersatz für Reglerhebel	erfasst	10510	
3.57	Untersatz zum Sicherheitsventil	erfasst	10351	
3.58	Untersatz für Wasserstandanzeiger	erfasst	10352	
3.58	Untersatz für Wasserstandanzeiger	erfasst	10396	
3.59	Untersatz zum Kesselspeiseventil	erfasst	10353	
3.59 A12527	Untersatz zum Kesselspeiseventil	erfasst	45640	2
3.60	Untersatz für Dampfentnahmestutzen	erfasst	10354	
3.60 Bl.1	Untersatz für Dampfentnahmestutzen	erfasst	10511	
3.63	Untersatz für Kesselablaßschieber	erfasst	10355	
3.70	Untersätze für Grundplatte zur Feuertür	erfasst	10512	
3.701	Anordnung der Untersätze am Kessel	erfasst	45474	
4.01	Anordnung der Armatur an der Feuerbüchsrückwand	erfasst	45640	1
4.02 Bl.1	Dampfentnahmestutzen	erfasst	10363	
4.05	Strahlpumpendampfventil	erfasst	45531	1
4.12	Absperrhahn der Saugleitung zur Strahlpumpe	erfasst	10513	
4.12 A10356a	Absperrhahn der Saugleitung zur Strahlpumpe	erfasst	45530	1
4.13 A11897	Kesselspeiseventil	erfasst	45532	1
Flid 4.13 Bl.1	Kesselspeiseventil 50 mm I.W.	erfasst	10356	
4.131	Rückschlagventil	erfasst	10531	
4.15	Rechter Feuerlöschstutzen	erfasst	45532	2
Flid 4.15 Bl.1	Feuerlöschstutzen 50 mm I.W.	erfasst	10357	
4.150 A11806	Linker Feuerlöschstutzen	erfasst	45533	2
4.151	Feuerlöschanschluß 50 mm I.W.	erfasst	10514	
4.17	Kesselabschlammventil "Strube"	erfasst	45560	
4.17 A11146	Kesselablaßhahn	erfasst	45533	1
Flid 4.17 Bl.52	Kesselabschlammventil mit Membranzylinder	erfasst	10515	
4.19 A11115	Ablaufrohr und Verschraubung zum Kesselablaßventil	erfasst	45534	1
4.20 A12552	Sicherheitsventil	erfasst	10397	
4.21 A12553	Teile zum Kesselsicherheitsventil	erfasst	45534	2
4.24	Dampfpfeife	erfasst	45558	2
4.24 A10393	Dampfpfeife	erfasst	10398	
4.241	Dampfpfeife	erfasst	45505	
4.25 A11919	Dampfpfeifenhahn	erfasst	10399	
4.28 Bl.13	Hahngriff gerade LON 3226	erfasst	10532	1
4.281	Gehäusekopf A und B oben und unten	erfasst	10516	
Flid 4.28 Bl.07	Wasserstandanzeiger	erfasst	10358	
4.31 A10424	Wasserstandsschutz	erfasst	45536	2
Flid 4.31 Bl.1	Wasserstandsschutz A und B	erfasst	10364	
4.31 Bl.4	Ausgleichblech A und B LON 3237	erfasst	10532	
4.33	Prüfhahn	erfasst	45535	1
4.36	Druckmesser, Hahn und Stutzen	erfasst	10400	
Flid 4.36 Bl.08	Druckmesser, Eichdruckmesser Hahn und Stutzen	erfasst	10365	
4.38 A10442	Hahn für Eichdruckmesser	erfasst	10401	
4.40 A10246	Ferndruckmesser Hahn und Stutzen	erfasst	10402	
4.41 A10160	Fernthermometer	erfasst	45536	1
Flid 4.46 Bl.12	Kohlenspritze LON 2305 (3)	erfasst	10517	
Flid 4.46 Bl.01	Vereinigte Näßvorrichtung	erfasst	10366	
Flid 4.47 Bl.5	Durchgangshahn 25 LON 3033 Ge 26.91	erfasst	10534	
Flid 4.47 Bl.6	Wasserstandablaßhahn LON 3230	erfasst	10533	1
Flid 4.47 Bl.20	Zapfhahn gebogen 25 LON 3035	erfasst	10533	2
4.51	Flansche für Strahlpumpenleitung usw.	erfasst	45506	
4.511	Krümmen an Dampfstrahlpumpe	erfasst	10518	
4.561	Halter für Feuerlöschstutzen	erfasst	10359	
Flid 4.60 Bl.8	Ventileinsatz	erfasst	10519	
Flid 4.601 Bl.01	Durchgangsventile 30 mm I.W.	erfasst	10367	
Flid 4.602 Bl.01	Durchgangsventile 40 mm I.W.	erfasst	10368	
4.603	Ventileinsatz	erfasst	10520	
5.01	Rauchkammeranordnung	erfasst	45480	
5.03	Rauchkammerträger	erfasst	45537	1
5.06 A1008	Schornstein	erfasst	45547	1
5.13 A11198	Flansche zu den Dampf- und Ausgangsrohren	erfasst	45537	2
5.15 A11185	Blasrohr	erfasst	45538	2
5.17	Ausströmzweigrohr (Riggenbachbremse)	erfasst	45539	2
5.17 A11197	Ausströmzweigrohr	erfasst	45538	1
5.18 A11195	Träger für Ausströmzweigrohr	erfasst	45539	1
Flid 5.221 Bl.03	Hilfsbläser und Teile	erfasst	10360	
5.23	Funkenfänger	erfasst	10361	
5.23 A9464a	Funkenfänger	erfasst	45540	2
5.27	Rauchkammerspritzrohr und Teile	erfasst	10403	
5.28	Paßbleche zu den Dampf- und Ausströmrohren	erfasst	10404	
5.30 A10492	Rauchkammerbodenschutz	erfasst	45540	1



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
5.40 A10137	Entwässerungsrohr an der Rauchkammer	erfasst	45541	2
5.41 A9820	Tritt an der Rauchkammer	erfasst	45541	1
Fld 5.411 Bl.01	Tritt an der Rauchkammer	erfasst	10369	
6.01 A11159	Überhitzeranordnung	erfasst	45542	1
6.02 A11089	Überhitzerrohre	erfasst	45542	2
6.04 A3927	Dampfsammelkasten	erfasst	45543	2
6.04 A10080	Dampfsammelkasten	erfasst	45481	
6.06 A11036	Rohrflansche und Teile zum Dampfsammelkasten	erfasst	45543	1
6.07 A10081	Träger für Dampfsammelkasten	erfasst	10405	
7.01 A12433	Aschkasten	erfasst	45482	
7.01 A14129	Aschkasten	erfasst	45445	
7.03 A11097	Bleche zum Aschkasten	erfasst	45544	1
7.03 A14172	Aschkastenbleche	erfasst	45507	
7.04 A11098a	Aschkastwinkel	erfasst	10406	
7.04 A14173	Aschkastwinkel	erfasst	45545	2
7.05 A11099	vordere Aschkastenklappe	erfasst	10407	
7.05 A14174	vordere Aschkastenklappe	erfasst	10370	
7.09 A11100	hintere Aschkastenklappe	erfasst	10408	
7.09 A14175	hintere Aschkastenklappe	erfasst	45545	1
7.11 A11101	Teile zum Aschkasten	erfasst	45544	2
7.11 A14177	Teile zum Aschkasten	erfasst	10371	
7.110 A11102	Schnitte zum Aschkasten	erfasst	10409	
7.15 A11103a	Aschkastenfunkensieb	erfasst	45546	2
7.15 A14176	Aschkastenfunkensieb	erfasst	45468	
7.17 A11104	Aschkastebodenklappe	erfasst	45546	1
7.17 A14130	Aschkastebodenklappe	erfasst	45446	
7.170 A14131	Verriegelung der Aschkastebodenklappe	erfasst	45447	
7.20	Aschkastenspritzrohr und Teile	erfasst	10372	
7.20 A10071	Aschkastenspritzrohr und Teile	erfasst	10410	
8.01	Rahmenanordnung	erfasst	45448	a
8.01	Rahmenanordnung	erfasst	45448	b
8.01 A11204	Rahmenanordnung	erfasst	45462	a
8.01 A11204	Rahmenanordnung	erfasst	45462	b
Fld 8.01 Bl.066	Nacharbeiten der Rahmenwangen	erfasst	10373	
8.03 A10249	Rahmen Stoßschablone	erfasst	45483	
8.04 A11170	Rahmen Bohrschablone	erfasst	45484	
8.06 A12007	Rahmen Bleche	erfasst	45485	
8.09	Rahmenwinkel	erfasst	45547	2
8.10 A10550	Rahmenverbindung	erfasst	10411	
8.15 A10004	Rahmenverbindung am Drehgestell	erfasst	45548	2
8.151	Rahmenverbindung geschweißt	erfasst	10374	
8.23 A10046	Langkesselträger	erfasst	45548	1
8.29	Gleitbahnträger	erfasst	45509	
8.29 A10170	Gleitbahnträger	erfasst	45549	2
8.33	Bahnräumer	erfasst	10412	
8.33	Bahnräumer	erfasst	10521	
9.07 A10268	Eckverbindungen an den Pufferträgern	erfasst	45549	1
9.11 A10273	Kupplergriff	erfasst	45550	2
10.11 A10280	Zughakenanordnung	erfasst	45550	1
10.12 A10278	Zughakenträger und Lager	erfasst	45551	2
10.14 A10276	vorderer und hinterer Zughaken	erfasst	45551	1
10.20 A10277	vordere und hintere Zughakenführung	erfasst	10413	
10.26 A10296	Puffer	erfasst	45552	2
10.36 A10279	Schmiergefäß für Zugvorrichtung	erfasst	45552	1
10.39 A10349	Puffer und Zughakenfeder	erfasst	10414	
11.02 A11052	Federbund	erfasst	10415	
11.04 A11129	Tragfeder für Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	10416	
11.10 A10290	Federgehänge - Träger für Treib- und Kuppelradachse	erfasst	45553	2
11.12 A10288	Federspannschraube	erfasst	10417	
11.17 A9978	Längsausgleichhebel und Träger für hinteren Radsatz	erfasst	45553	1
11.18 A10257	Längsausgleichhebel und Träger für vorderen Radsatz	erfasst	45554	2
11.26 A10289	Schmiergefäße zu den Ausgleichhebeln	erfasst	10418	
12.02	Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	45486	
12.06 B2406	Lauftradsatz	erfasst	45643	2
12.08	Treibzapfen und Gegenkurbel	erfasst	45487	
12.08	Kurbelzapfen mit Gegenkurbel	erfasst	45559	
12.16 A12283b	Treib- und Kuppelachslager	erfasst	45488	
12.23 A10287	Achslagergehänge	erfasst	10419	
12.25	Schmierdeckel für Treib- und Kuppelachslager	erfasst	45554	1
12.25 A10587	Achslagerdeckel für Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	10420	
12.32 A10076	Achslagerführung und Stellkeil für Treib- und 1. Kuppelradsatz	erfasst	45555	2
12.33 A10077	Achslagerführung und Stellkeil für hinteren Kuppelradsatz	erfasst	45555	1
12.36 A10098	Achslagerführung für Lauftradsatz	erfasst	45556	2
12.38 A10078	Achsgabelsteg für Treib- und Kuppelradsatz	erfasst	45556	1
12.43 A10097	Achsgabelsteg für Lauftradsatz	erfasst	45557	2
12.47	Teile für Achslagerschmierung	erfasst	45558	1
13.01 A10520	Drehgestellanordnung	erfasst	45489	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
13.01 A14255	Drehgestellanordnung	erfasst	45463	
13.03 A10323	Bohrschablone zum Drehgestellrahmen	erfasst	45557	1
13.06 A10306	Rahmenstrebe	erfasst	10421	
13.07 A10300	Tragfedern zum Drehgestell	erfasst	10422	
13.08 A10307	Federbund zum Drehgestell	erfasst	45561	1
13.09 A10308	Federträger und Stütze	erfasst	45561	2
13.10 A10304	Federgehänge	erfasst	45562	2
13.11 A9999	Federbügel und Druckplatte	erfasst	45490	
13.12 A10310	Fangbügel zum Federträger	erfasst	45562	1
13.16 A9700	Drehzapfen und Lager	erfasst	45563	2
13.19 A10324	Teile zur Rückstellvorrichtung	erfasst	10423	
13.20 A10301	Rückstellfeder	erfasst	10424	
13.22 A10319	Anschlag zum Drehgestell	erfasst	45563	1
13.24 A12350b	Achslager zum Drehgestell	erfasst	45491	
13.27 A10311	Achslagerdeckel	erfasst	10425	
13.43 A10330	Anordnung der Schmierung für Drehgestell	erfasst	45564	1
14.01	Laufblechanordnung	erfasst	45449	a
14.01	Laufblechanordnung	erfasst	45449	b
14.05 A10353	Klappe im Laufblech	erfasst	45565	2
14.09 A11473	Laufblechträger	erfasst	45639	
14.13 A11157a	Radkasten	erfasst	45564	2
15.01 A12010	Führerhaus	erfasst	45566	2
15.03 A11141	Führerhausschnitte	erfasst	45566	1
15.04 A10318	Führerhaussattelstück	erfasst	45567	2
15.05 A11142	Bleche zum Führerhaus	erfasst	10426	
15.050 A10371	Flickbleche im Führerhaus	erfasst	45567	1
15.06 A11143	Führerhauswinkel	erfasst	45568	2
15.09 A10418	Holzversteifung der Führerhauswände	erfasst	45568	1
15.10 A11171	Führerhausbodenbelag	erfasst	45569	2
15.16 A10341	Drehfenster	erfasst	45569	1
15.160 A12386	Linkes Fenster in der Führerhausvorderwand	erfasst	45570	2
15.19 A10342	Drehfenster	erfasst	45570	1
15.22 A10340	Schiebefenster in der Führerhausseitenwand	erfasst	45571	2
15.220 A10529	Schiebefenster in der Führerhausseitenwand	erfasst	45571	1
15.27 A10311	Fensterschirm	erfasst	10427	
15.31 A10398	Lüftungsklappe	erfasst	45572	2
15.34 A12581	Kleine Lüftungsklappe in der Führerhausrückwand	erfasst	45572	1
15.36 A12004	Handstangen am Führerhaus	erfasst	45573	2
15.40 A11989	Haken zum Abheben des Führerhauses	erfasst	10428	
15.41 A11498	Halter für Feuergeräte	erfasst	45573	1
15.42 A11735	Befestigung der Führerhauslaterne	erfasst	10429	
15.43 A10369	Ablegeblech	erfasst	10430	
15.47 A10238	Tritt seitlich am Führerhaus	erfasst	45565	1
15.48 A6585a	Tritt an der Stehkesselrückwand	erfasst	10431	
15.51 A10477	Sitz	erfasst	45574	2
15.510 A10562	Eiserner Führer- und Heizersitz	erfasst	45574	1
15.511 A6620a	Hölzerner Führer- und Heizersitz	erfasst	45575	2
16.01 A10100	Wasserkasten	erfasst	45464	a
16.01 A10100	Wasserkasten	erfasst	45464	b
16.04 A10101	Bleche zum Wasserkasten	erfasst	45576	1
16.05 A10102	Wasserkastenwinkel	erfasst	45576	2
16.07 A9956	Wasserkastenverbindung	erfasst	45577	1
16.09 A10130	Wassereinlauf	erfasst	45575	1
16.12 A8061a	Mannloch im Wasserkasten	erfasst	45578	2
16.13 A10129	Sieb zum Saugrohr	erfasst	45578	1
16.17 A11235	Zapfhahn	erfasst	10432	
16.21 A10180	Schwimmeranordnung	erfasst	45577	2
16.22 A10181	Schwimmer und Teile	erfasst	45492	
16.22 B2480	Skala für Schwimmer	erfasst	10523	
16.220 B2531d	Schwimmerblase	erfasst	10522	
16.26	Luftrohr zum Wasserkasten	erfasst	10375	
16.31 A10140	Wasserkasten-Verbindungsrohr	erfasst	45579	2
16.330 A12418a	Haken zum Abheben des Wasserkastens	erfasst	45579	1
16.35 A12086	Handstangen zum Wasserkasten	erfasst	45580	1
16.37 A10139	Tritt am Wasserkasten	erfasst	10433	
16.580 A11928	Wasserablaufrohr im Kohlenkasten	erfasst	45582	1
17.01 A11025	Sandkastenordnung	erfasst	45580	2
17.05 A11081	Teile zum Sandkasten	erfasst	10434	
17.15 A10704	Halter und Verschraubungen zu den Sandrohren	erfasst	45581	2
17.150 A10625	Halter und Verschraubungen zu den Sandrohren	erfasst	45581	1
17.20 A11917	Werkzeugkasten	erfasst	45493	
17.26 A11933	Kleiderkasten	erfasst	45583	2
17.29 A12000	Signalscheibenkasten	erfasst	45583	1
17.32 A10604	Wärmekasten	in Bearbeitung	45582	
17.32 A12378	Wärmekasten	erfasst	10435	
19.01	Dampfzylinder	erfasst	45465	
19.01 A10192	Zylinder	erfasst	45494	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
19.01 A5557	Zylinder	erfasst	45450	
19.05 A10197	Schieberbuchse	erfasst	45508	
19.06 A10248	Flansche zum Zylinder	erfasst	10436	
19.07 A10563	Passstück zum Zylinder	erfasst	10437	
19.10 A10252	vorderer Ausströmkasten	erfasst	45594	1
19.11 A10253	hinterer Ausströmkasten	erfasst	45584	2
19.14 A10179	vorderer Zylinderdeckel	erfasst	45585	2
19.14 A12456	vorderer Zylinderdeckel	erfasst	45584	1
19.14 A14336	vorderer Zylinderdeckel	erfasst	45510	
19.16 A10205	hinterer Zylinderdeckel	erfasst	45585	1
19.17 A14340	hinterer Zylinderdeckel	erfasst	45511	
19.21 A10377	vorderer Schieberkastendeckel	erfasst	45586	1
19.28 A11158	vordere Kolbenstangenstopfbuchse	erfasst	45586	2
19.29 A10020	hintere Kolbenstangenstopfbuchse	erfasst	45587	2
19.41	Anordnung und Teile des Druckausgleichers	erfasst	10376	
19.42 A10251	Druckausgleicher	erfasst	45587	1
19.43 A10239	Einzelteile für die Rohrleitung zum Druckausgleicher	erfasst	10438	
19.44 B3909b	Zylinderventil	erfasst	10439	
19.47 A10206	Zylinderentwässerungsleitung	erfasst	10440	
19.49 A10244	Zylindersicherheitsventil	in Bearbeitung	45588	
19.49 A12458	Zylindersicherheitsventil	in Bearbeitung	45588	
19.50 A10162	Zylindersaugventil	erfasst	10441	
19.58 A10245	Kolben- und Schieberstangenschmiergefäße	erfasst	45589	2
19.58/186	Schmiergefäße für vordere Kolbenstangenstopfbuchse	erfasst	10524	
19.59 A10161	Halter zu den Schmiergefäßen	erfasst	45589	1
19.60 A10040	Stutzen und Verschraubungen zur Zylinderschmierung	erfasst	45590	2
19.65 A10283	Ölfänger am Zylinder	erfasst	10442	
19.67 A10165	Anordnung der Schmierventile	erfasst	10443	
20.01 A10025	Kolben mit Stange	erfasst	45590	1
20.01 A14332	Kolben mit Stange	erfasst	45512	
20.05 A8655	Kreuzkopf	erfasst	45495	
20.05 A11092	Kreuzkopf	erfasst	45593	1
20.08 A11885	Schmiergefäß zum Kreuzkopf	erfasst	10444	
20.10 A9175	Treibstange	erfasst	45451	
20.10 A10010a	Treibstange	erfasst	45591	2
20.100 A10293	Lagerschalen für Treibstangen	erfasst	45591	1
20.14 A11002a	Schmiergefäße für Treib- und Kuppelstangen	erfasst	45592	2
20.15 A10261	Fangbügel zur Treibstange	erfasst	10445	
20.17 A10196	Gleitbahn	erfasst	45496	
20.17 A6871b	Geradführungsstangen	erfasst	45497	
20.20 A6645	vordere Kuppelstange	erfasst	45452	
20.20 A10124	Kuppelstange zwischen 1. und 2. Radsatz	erfasst	45498	
20.20 A10134	Kuppelstange zwischen 1. und 2. Radsatz	erfasst	45466	
20.200 A10291	Lagerschalen für Kuppelstange zwischen 1. und 2. Radsatz	erfasst	45592	1
20.21 A6646	hintere Kuppelstange	erfasst	45453	
20.21 A10132	Kuppelstange zwischen 2. und 3. Radsatz	erfasst	45593	2
20.210 A10292	Lagerschalen für Kuppelstange zwischen 2. und 3. Radsatz	erfasst	10446	
Flid 20.27	Schmiergefäße zu der Kuppelstange	erfasst	45594	2
21.07 A10178	Kolbenschieber	erfasst	45595	2
21.11 A10118a	Kreuzkopf zur Schieberstange	erfasst	45595	1
21.12 A10501	Schieberstange	erfasst	45596	1
21.15 A10119	Hintere Schieberstangenführung	erfasst	45596	2
21.21 A10114	Schieberschubstange	erfasst	45597	2
21.23 A10111	Hängeeisen	erfasst	10447	
21.24 A10009	Voreilhebel und Lenkerstange	erfasst	45598	2
21.26 A10060	Schwinge	erfasst	45598	1
21.28 A10136	Schwingenlager	erfasst	45597	1
21.32 A10117	Schwingenstange	erfasst	45599	1
21.36 A10104	Steuerwelle mit Hebel	erfasst	45599	2
21.38 A10107	Steuerwellenlager	erfasst	45600	2
21.39 A10171a	Träger für Steuerwellenlager	erfasst	45600	1
21.41 A10110	Rückzugfeder zur Steuerung	erfasst	45601	2
21.47 A11996	Ziffernstreifen zur Steuerschraube	erfasst	10448	
21.51 B4408	Schmiergefäß für Steuerungszugstange	erfasst	10525	
21.54 A10103	Steuerstangenführung	erfasst	45601	1
21.59 A11003a	Schmiergefäßdeckel und Teile zur Steuerung und Schmierpresse	erfasst	45602	2
22.01 A11335	Bremsanordnung	erfasst	45467	a
22.01 A11335	Bremsanordnung	erfasst	45467	b
22.06 A10174	Gewicht zum Wurfhebel	erfasst	10449	
22.08 A10176	Bremsspindel und Zugstangen zum Wurfhebel	erfasst	45602	1
22.10 A10259	Anordnung der Bremswelle mit Hebel	erfasst	45603	2
22.11 A10021	vordere Bremswelle mit Hebel	erfasst	45603	1
22.12 A10175	hintere Bremswelle mit Hebel	erfasst	45604	2
22.13 A10200	Bremswellenlager	erfasst	45604	1
22.17 A10218	Bremszugstange	erfasst	10450	
22.23 A10183	Bremsbalken und Ausgleichhebel zur Bremse	erfasst	45605	2
22.26 A10219	Bremsdreiecke	erfasst	10451	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
22.28 A10524	Bremsgehängeträger	erfasst	10452	
22.29 A10528	Bremsgehänge	erfasst	45499	
22.37 A10203	Bremsklotz für Haupt- und Drehgestellbremse	erfasst	10453	
22.39 A10202	Rückzugfeder und Teile zur Bremse	erfasst	10454	
22.41 A10221	Fangbügel zur Bremse	erfasst	45605	1
22.43 A10224	Führungen für Bremszugstangen	erfasst	10455	
22.55 A10223	Träger zur Luftpumpe	erfasst	45606	2
22.55 A14476	Träger zur Luftpumpe	erfasst	45513	
22.58 A11296a	Halter zum Hilfs- und Ausgleichluftbehälter	erfasst	45606	1
22.60 A10220	Halter zum Führerbremventil	erfasst	10456	
22.63 A10516	Halter zur Schmierpumpe	erfasst	10457	
22.640	Verschraubungen zur Knorrbremse	erfasst	45607	2
22.65	Bremsschlauch Kupplung mit Halter	erfasst	45607	1
22.68 A11273	Halter zum Zusatzbremshahn	erfasst	10458	
22.83 A12090	Drehgestellbremsanordnung	erfasst	45608	2
22.85 A10297	vorderes Bremsgehänge	erfasst	45608	1
22.86 A10274	hinteres Bremsgehänge	erfasst	45609	2
22.87 A10269	Bremsgehängeträger	erfasst	45609	1
22.89 A10235	Bremshebel und Rückzugfeder zur Drehgestellbremse	erfasst	45610	2
22.91 A10364	Druckstangen zur Drehgestellbremse	erfasst	10459	
22.92 A10362	Bremsdreieck und Balken zur Drehgestellbremse	erfasst	45610	1
22.920 A12083	Bremsbalken für Drehgestellbremse	erfasst	45611	2
22.94 A10358	Fangbügel zur Drehgestellbremse	erfasst	45611	1
22.96 A10351	Halter zum Hilfsluftbehälter	erfasst	45614	2
22.97 A10350	Halter zum Steuerventil	erfasst	10460	
23.01	Rohranordnung	erfasst	45514	
23.01 A12256	Rohr- und Zusanordnung	erfasst	45454	a
23.01 A12256	Rohr- und Zusanordnung	erfasst	45454	b
23.01 A12256	Rohr- und Zusanordnung	erfasst	45500	
23.02	Teile zur Rohrleitung	erfasst	10461	
23.03 A11105	Aschkastenzug	erfasst	45612	1
23.03 A14132	Aschkastenzüge und Teile	erfasst	45455	
23.07 A11106	Aschkastenbodenklappenzug	erfasst	45612	2
23.11 A10237	Teile zum Zylinderventilzug vorderer Teil	erfasst	45613	2
23.110 A10236	Teile zum Zylinderventilzug hinterer Teil	erfasst	45613	1
23.15 A10154	Teile zum Pfeifenzug	erfasst	45501	
23.150 A10154a	Gußteile zum Pfeifenzug	erfasst	10462	
23.23 A10737	Hilfsbläserzug	erfasst	10463	
23.23 A12139	Hilfsbläserzug	erfasst	45615	2
23.35	Zug und Ablaufrohr für Kesselablaßschieber	erfasst	45515	
23.36 A10222a	Zug zum Luftpumpendampfventil	erfasst	10464	
23.52 A12027	Rohrführungen	erfasst	10465	
23.54 A10335	Rohrhalter	erfasst	45614	1
23.55 A11212	Rohrhalter	erfasst	45615	1
23.56	Rohrschellen	erfasst	45618	1
23.57 A10018	Handstangen, Stützen und Untersätze am Kessel	erfasst	45616	2
23.571	Untersatz für Handstangen	erfasst	10526	
24.06 A10015	Laternenstütze an der Führerhausrückwand	erfasst	10466	
24.09 A11916	Laternenstütze zum Wasserstandanzeiger	erfasst	10467	
24.11	Halter für Druckmesser und Dampfstrahlpumpe	erfasst	10377	
24.12 A10840	Halter zum Anstellhahn für Druckausgleicher	erfasst	10468	
24.14 A10427	Halter für Ölflaschen	erfasst	10469	
24.17 A10381	Halter für Winde	erfasst	45616	1
24.20 A11247	Zettelhalter	erfasst	10470	
24.21	Schilderanordnung, Nummer und Gattungszeichen	erfasst	45632	1
24.21 A11230	Schilderanordnung	erfasst	10471	
24.21 A12262a	Schilderanordnung	erfasst	10472	
24.23	Nummernschild	erfasst	45617	2
24.23	Nummern- und Gattungsschild	erfasst	45617	1
24.23 A11208	Nummernschild	erfasst	45619	2
24.23 B4474	Nummernschild	erfasst	10527	
24.24	Halter für Nummernschild am Schornstein	erfasst	45618	2
24.25 A12506b	Unterlage für Nummernschild	erfasst	45619	1
24.26	Namensschild	erfasst	45620	2
24.281	Firmenschild (mittleres und kleines, Inland)	erfasst	45620	1
24.30 A9242a	Kesselschild	erfasst	10473	
24.31 B4475	Gattungsschild	erfasst	10535	
24.34 A11404	Untersuchungsschild	erfasst	10474	
24.35 A11416	Geschwindigkeitsschild	erfasst	10475	
24.39 A10428	Wasserstandmarke	erfasst	10476	
24.390 A12059	Schild für Wasserstandhebelstellung	erfasst	10477	
25.02 A10414a	Vorwärmer	erfasst	45621	1
25.03 A10531a	Rohrwand und Stützplatte zum Vorwärmer	erfasst	45621	2
25.06 A11664a	Deckel zum Vorwärmer	erfasst	45622	1
25.07 A11586	Umschalthahn zum Vorwärmer	erfasst	45622	2
25.09 A10476	Hähne zum Vorwärmer	erfasst	10478	
25.11 A10990	Rückschlagventil zum Vorwärmer	erfasst	10479	



Zeichnungsnummer	Inhalt	Status	Aufnahmenummer	
25.12 A10473	Wasserabscheider zum Vorwärmer	erfasst	45623	1
25.13 A10146	Befestigung des Vorwärmers	erfasst	45623	2
25.14 A10964	Absperrhahn der Saugleitung zur Speisepumpe	erfasst	10480	
25.15 A5671	Träger zur Speisewasserpumpe	erfasst	45624	2
25.16 A10953	Dampfventil zur Speisepumpe	erfasst	10481	
25.16/4.42 Bl.3	Dreiwegstutzen	erfasst	10528	
25.18	Flansche zur Rohrleitung für Vorwärmer	erfasst	45516	
25.18 A10421a	Flansche zur Rohrleitung für Vorwärmer	erfasst	45624	1
25.19 A11921	Stutzen und Verschraubungen zur Rohrleitung	erfasst	45625	1
25.20 A10466	Rohrhalter	erfasst	45625	2
25.211	Rohrhalter	erfasst	45517	
25.33 A11973	Speisewasserreiniger - Anordnung	erfasst	45626	2
25.35 A10266	Waschluge seitlich am Kessel	erfasst	10482	
25.36 A11043	Schlammsammler zum Speisewasser	erfasst	45626	1
25.360 A12544	Ringleitung zum Speisewasserreiniger	erfasst	45627	2
25.38	Abschlammsschieber zum Speisewasserreiniger	erfasst	45627	1
25.39 A12535	Einführungsdüsen zum Speisewasserreiniger	erfasst	45628	2
25.390 A12542	Winkelrost zum Speisewasserreiniger	erfasst	45628	1
25.40	Speisewasserreiniger für Lok der Lübeck-Büchener-Eisenbahn	erfasst	10378	
25.40 A10265	Rieselblech zum Speisewasserreiniger	erfasst	45629	2
25.41 A10267a	Ablaufrohr und Verschraubungen zum Ablaufventil	erfasst	45629	1
25.45	Dom für Speisewasserreiniger	erfasst	45638	1
26.01	Anordnung der Dampfheizeinrichtung	erfasst	45518	
26.04 A10345	Dreiweghahn zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	10483	
26.05 A10332	Krümmer zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	10484	
26.06 A10347	Halter für Dreiweghahn	erfasst	45643	1
26.07 A10336	Absperrhahn und Teile	erfasst	10485	
26.09	Flansche und Rohrhalter zur Dampfheizung	erfasst	10379	
26.09 A10320	Flansche für Dampfheizeinrichtung	erfasst	10486	
26.13 A10348	Rohrhalter zur Dampfheizeinrichtung	erfasst	45630	1
26.21 A10041	Schmierpumpenanordnung	erfasst	45630	2
26.21 A13077	Schmierpumpenanordnung - Boschöler	erfasst	45456	
26.21 B3882b	Schild für Boschöler	erfasst	10529	
26.22 A10038	Antrieb zur Schmierpumpe	erfasst	45631	2
26.22 A13046	Antrieb zur Schmierpumpe	erfasst	45457	
26.221	Schmiergefäßdeckel	erfasst	10536	
26.25 A10166	Träger zur Schmierpumpe	erfasst	45631	1
26.25 A13033	Träger zur Schmierpumpe	erfasst	45458	
26.27 A13056	Stutzen und Verschraubungen zur Schmierleitung	erfasst	45459	
26.270 A13091	Anordnung der Schmierleitung zum Boschöler	erfasst	45460	a
26.270 A13091	Anordnung der Schmierleitung zum Boschöler	erfasst	45460	b
26.28 A13092	Rohrhalter zur Schmierleitung zum Boschöler	erfasst	45461	
26.28 B2933a	Schild für Schmierpumpe "Michalk"	erfasst	10530	
26.29	Rohrschellen zur Schmierpumpenleitung	erfasst	45632	2
26.29 A10049	Schellen zur Schmierpumpenleitung	erfasst	10487	
26.30 A10042	Befestigung des Schildes für Schmierpumpe "Michalk"	erfasst	10488	
26.31 A11423	Geschwindigkeitsmesser-Anordnung	erfasst	45633	1
26.32	Antrieb zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	45634	2
26.320	Räderkasten zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	45634	1
26.34	Halter zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	45642	1
26.34	Halter zum Geschwindigkeitsmesser	erfasst	45502	
26.36	Läutewerksanordnung und Teile zum Läutewerk	erfasst	45503	
26.37	Untersatz zum Läutewerk	erfasst	45641	1
26.44 A11566	Kohlenspritzhahn und Teile	erfasst	45633	2
26.47 A11232	Strahlpumpe zur Radreifenspritze	erfasst	10489	
26.48 A11409	Dampfventil zur Radreifenspritze	erfasst	10490	
26.49 A10207	Stutzen und Mundstück zur Radreifenspritze	erfasst	10491	
26.50	Halter zur Radreifenspritze	erfasst	45635	1
26.52	Anordnung des Rußausbläser	in Bearbeitung	45635	
26.53 A10496	Teile zum Rußausbläser	erfasst	10492	
26.76 A12338	Anordnung der Gasbeleuchtung	erfasst	45504	
26.760	Anordnung der Spiegelbeleuchtung	erfasst	45636	1
26.77 A12005	Befestigung des Gasbehälters	erfasst	45636	2
26.78 A10572	Teile zur Gasbeleuchtung	erfasst	10493	
26.92	Anordnung der Dampfleitung zur Lichtmaschine	erfasst	10380	
28.01 A11907	Verzeichnis der Zubehörteile und Werkzeuge	erfasst	10494	
28.02	Feuergeräte	erfasst	45637	1
28.06 A11926	Bohlen und Vorlegeklötze	erfasst	10495	
28.060 A11268	Spreizhölzer und Halter für Kolben	erfasst	10496	
28.07	Schraubenschlüssel	erfasst	45637	2
28.11 A10568	Aufsteckschlüssel zur Befestigung der Überhitzerrohre	erfasst	10497	
28.170 A12035a	Halter für Schieberstichmaß	erfasst	10498	
28.19	Ölkannen, Buchsen, Ölspritzen, Handfackel, usw.	erfasst	45638	2
28.25 A10241	Signalscheiben	erfasst	10499	